

# Talha de Cabo de Aço Série RY (3,2t, 5t)

# Manual do Proprietário

Tipo baixa altura construtiva: RYL

#### Ao Cliente

- · Agradecemos por adquirir a Talha de Cabo de Aço Série RY.
- Este manual é aplicado aos produtos dos quais o mês e o ano de fabricação indicados na placa de identificação (ver P9) é julho 2016 ou posterior.
- Operadores e engenheiros de manutenção são convidados a ler atentamente este manual.

  Depois de ler, mantenha este manual à mão para futura utilização.

# Índice

■ Introdução	2
■ Observações de Segurança	4
Capítulo 1 Informação do Produto	7
Capítulo 2 Inspeção	55
Capítulo 3 Solução de Problemas	97
Capítulo 4 Apêndice	117
■ Garantia	136

# Introdução

Este produto foi projetado e fabricado para elevar e abaixar uma carga dentro de um ambiente de trabalho normal e para mover a carga elevada lateralmente em combinação com o dispositivo de manobra transversal. O movimento de uma carga em uma direção 3D como cima/baixo, para frente/para trás e direita/esquerda também é habilitado combinando com um dispositivo de manobra.

Este Manual do proprietário é destinado àqueles que operam a talha e os engenheiros de manutenção (\* pessoal com experiência).

Além deste manual, o Manual de desmontagem/remontagem também está disponível para os engenheiros de manutenção, que são responsáveis pela gestão das talhas e inspeções periódicas e reparos. Entre em contato com o nosso centro de serviço a clientes.

\* Um pessoal proficiente na estrutura e princípio de funcionamento do guincho de cabo e certificado com conhecimento adequado do produto.

# ■Aviso de Isenção

- A KITO não será responsável por quaisquer danos incorridos respectivas devido a desastres naturais como fogo, tremor de terra e trovão, conduta por terceiros, acidente, conduta intencional ou negligência por parte do cliente, utilização incorreta e outro uso superior à condição operacional.
- A KITO não será responsável por qualquer dano incidental devido à utilização ou não utilização do produto como a perda de lucro dos negócios, a suspensão da empresa e danos à carga elevada.
- A KITO não será responsável por quaisquer danos decorrentes de negligência do conteúdo do Manual do proprietário e o uso do produto excedendo o âmbito de sua especificação.
- A KITO não será responsável por quaisquer danos decorrentes de mau funcionamento devido a combinação do produto com outros dispositivos em que a KITO não se relaciona.
- A KITO não será responsável por fornecer peças de reposição para o produto para o qual 15 anos se passaram desde a interrupção do produto.

# ■Restrição de uso

- O produto descrito neste documento n\u00e3o foi projetado ou fabricado para o transporte de pessoas. N\u00e3o use o produto para estes fins.
- O produto descrito neste documento destina-se para os trabalho de movimentação de materiais, como levantar/abaixar e manobra cruzada da carga sob condições operacionais normais. Não utilize o produto para trabalho que não seja o trabalho de movimentação de materiais.
- Não monte o produto em uma máquina que não seja para movimentação de materiais, como uma peça dela.

# **■**Operadores

- Leiam este Manual do Proprietário e os manuais de instruções de produtos relacionados com atenção para entender completamente o seu conteúdo antes do uso e funcionamento do produto.
- Certifiquem-se de usar o vestuário e equipamentos de proteção adequados quando usar e operar o produto.
- Talhas e pontes rolantes devem ser operados por uma pessoa que tenha habilidade em seu uso.

# Observações de Segurança

O uso indevido da talha pode causar graves acidentes, resultando em morte ou ferimentos graves, tais como derrubar a carga elevada. Leia atentamente este Manual do Usuário antes da instalação, operação e manutenção. Utilize o produto após compreender o produto, suas informações de segurança e precauções.

Este Manual do Proprietário classifica as informações de segurança e precauções em três categorias de "PERIGO", "AVISO" e "CUIDADO".

Também leia o manual de instruções do dispositivo associado com a talha (opção, ponte rolante, etc.) e siga o conteúdo descrito.

#### Descrição das Palavras de Aviso



Indica uma situação iminentemente perigosa que, se não for evitada, resultará em morte ou lesão grave.



Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou lesão grave.



Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em lesão leve ou moderada. Também pode ser utilizado para alertar sobre práticas inseguras.

Além disso, o evento descrito em CUIDADO pode resultar em acidente grave dependendo da situação. Todos estes itens descrevem assuntos importantes. Por favor, siga as instruções.

Depois de ler, mantenha este manual à mão para futura utilização pelo usuário.

#### Descrição de Símbolos de Segurança



Significa "Proibido" ou "Você não deve fazer".

Ação proibida é mostrada no círculo ou descrita perto do círculo com palavras e figuras.

Proibido

Este Manual do Proprietário usa 🛇 como proibição geral.



• significa "Ação Obrigatória" ou "Você deve fazer".

Ação necessária é mostrada no círculo ou descrita perto do círculo com palavras e figuras.

Obrigatório Este Manual do proprietário usa ① como instrução geral.

# ■Assuntos Gerais sobre Operação e Controle

#### AVISO



 Este produto n\u00e3o deve ser desmontado e reparado por pessoas que n\u00e3o sejam engenheiros de manuten\u00f3\u00e3o.

O não cumprimento dessa instrução pode limitar as funções normais e desempenho da talha, bem como fazer com que a talha tenha mau funcionamento ou quebre, provocando um grave acidente.

Além deste manual, o Manual de Desmontagem/Montagem e Lista de peças são fornecidos para os engenheiros de manutenção. Executar a desmontagem e reparo da talha pelo engenheiro de manutenção em conformidade com o Manual de Desmontagem/Montagem e Lista de peças, ou entre em contato com a KITO.

Não modificar o produto e seus acessórios.

O não cumprimento dessa instrução pode limitar as funções normais e desempenho do produto devido a alteração, bem como fazer com que o produto tenha mau funcionamento ou quebre, provocando um grave acidente. Produtos modificados não estão incluídos na garantia.



- Entender o conteúdo do Manual do proprietário suficientemente.
- A etiqueta de advertência é fixada em cada peça do produto. Seguir as instruções descritas no rótulo de advertência.

O não cumprimento dessa instrução pode afetar seriamente a saúde física do usuário, bem como causar um grave acidente inesperado.

- Operação, manutenção, reparo e inspeção da talha devem ser feitos por uma pessoa com mais de 18 anos, mental e fisicamente apta.
- Qualquer pessoa sob a influência de álcool ou drogas ilícitas, ou tomando medicamento com efeitos de indução ao sono não devem instalar, operar ou inspecionar a talha.
  - O não cumprimento dessa instrução pode causar um acidente grave devido à operação incorreta.
- Use ferramentas de inspeção corretas/inspecionadas, dispositivos de medição e outras ferramentas.
   O não cumprimento dessa instrução causará a inspeção, verificação e desmontagem/montagem não confiável da talha e pode limitar as funções normais e desempenho da talha, bem como fazer com que a talha tenha mau funcionamento ou quebre, provocando um grave acidente.

#### **↑** CUIDADO



Não arrastar ou descartar o produto ao carregar.

A talha pode ser quebrada ou danificada e impedir o funcionamento normal.



Obrigatório

 Ao descartar o produto, desmontá-lo para que não possa ser usado e descartar em conformidade com as Normas locais ou as regras especificadas pela entidade comercial.

Verificar as Normas locais ou a seção relevante os detalhes. Consultar o "Manual de Desmontagem/ Montagem" para desmontar, ou entre em contato com a KITO. (Este produto utiliza óleo. Preparamos o FDS (folha de dados de segurança de materiais) para o óleo. Contatar a KITO para isso).

 O usuário da talha deve realizar uma inspeção diária antes do uso. Inspeções regulares devem ser feitas (frequentes e periódicas) pelos engenheiros de manutenção, ou então a KITO deve ser contatada.

A não realização das inspeções pode limitar as funções normais e o desempenho da talha e seu uso seguro, provocando um grave acidente.

Manter os registros de inspeção regular.

Com registros de inspeção, você pode facilmente compreender a condição da talha em suas funções e desempenho, bem como o ciclo de substituição das peças para manter a talha, que podem ser usadas no plano de manutenção da talha.

# Capítulo 1

# Informação do Produto


1-1 Abertura da caixa	. 8
1-1-1 Verificação do produto	. 8
1-2 Placas de identificação e tipo de produto	. 9
1-2-1 Indicação da placa de identificação	. 9
1-2-2 Explicação sobre o Tipo de Produto	. 9
1-3 Registro dos Valores Iniciais	10
1-3-1 Registro do Nº do Produto	10
1-3-2 Registro das Dimensões do Gancho	10
1-3-3 Verificação e Registro dos Diâmetros de Cabos de	
Aço	10
1-4 Nomes de cada peça do produto	.11
1-4-1 Tipo baixa altura construtiva	. 11
1-5 Especificações do produto e ambiente operacional	12
1-5-1 Especificações padrão	12
1-5-2 Ambiente operacional	13
1-6 Montagem de peças e preparo para instalação	14
1-6-1 Verificação de alimentação e cabo de	
alimentação	14
1-6-2 Montagem de Peças	16
1-6-3 Verificação de quantidade de graxa na engrenagem o	de
redução	20
1-6-4 Lubrificação do cabo de aço	21
1-6-5 Ajuste da distância entre estruturas de dispositivo de	
movimento de translação	22
1-6-6 Ajuste do freio de movimento de translação	25
1-7 Instalação	26
1-7-1 Verificação do local de instalação	27
1-7-2 Instalação da talha no trilho	28
1-8 Configuração do limite máximo/mínimo do dispositivo	

1-9	Ajuste do limitador de sobrecarga (OLL)	34
	1-9-1 Explicação sobre o inversor	35
	1-9-2 Desativando/ajustando a operação OLL	36
	1-9-3 Verificação após instalação	40
1-1	0 Como Usar	41
	1-10-1 Como operar as botoeiras	43
	1-10-2 Operação	46
	1-10-3 Como fazer a fixação adequada da carga	51
	1-10-4 Como suprimir o balanço de uma carga	51
	1-10-5 Precauções Pós-Trabalho	52
1-1	1 Inspeção Diária	53
	1-11-1 Aparência	53
	1-11-2 Cabo de Aço	54
	1-11-3 Conjunto do Gancho	55
	1-11-4 Botoeira	56
	1-11-5 Funcionamento e Desempenho	57

# 1-1 Abertura da caixa

# ■1-1-1 Verificação do produto

- Certificar que a indicação na caixa e no produto coincidem com o seu pedido.
- Verificar se o Tipo marcado no rótulo da embalagem ou na placa de identificação de unidade principal coincide com o seu pedido.
- Os seguintes itens estão dentro da caixa:




<sup>\*</sup> O Relatório de Teste (5) será incluído na caixa se você solicitá-lo no momento do pedido.

 Certifique-se de que o produto não está deformado e danificado devido à vibração ou queda da caixa durante o transporte.

# 1-2 Placas de identificação e tipo de produto


# ■1-2-1 Indicação da placa de identificação



Observação) A ilustração é apenas uma amostra. O conteúdo exibido (valores) na placa de identificação real pode diferir.

1	TIPO	O tipo do produto. (Código do produto)	11)	A potência do motor de elevação.
2	CABO DE AÇO	A estrutura do cabo de aço.	2	A velocidade de elevação do produto.
(3)	CAPACIDADE	A carga nominal do produto. A capacidade é o máximo de massa que pode ser carregada no produto, indicando a massa da carga sem o peso do moitão.	(3)	A potência nominal do motor de elevação.
4	SÉRIE	A série (classificação) da talha de cabo de aço especificada pela norma ISO ou JIS.	14)	A potência de saída do motor de manobra cruzada.
5	NÚMERO DE SÉRIE	O número de série do produto.	15	A velocidade de manobra cruzada do produto.
6	DIA	O diâmetro do cabo de aço.	16	A classificação do motor de manobra cruzada.
7	IΡ	O código internacional de proteção do produto.	17)	A tensão de alimentação do produto.
8	DATA	Mês e ano de fabricação do produto.	18	A corrente nominal do motor de elevação.
9	PESO	O peso do produto.	19	A corrente nominal do motor de manobra cruzada.
10	IÇAMENTO	A faixa de elevação pelo qual o produto pode elevar a carga.		

# ■1-2-2 Explicação sobre o Tipo de Produto



# 1-3 Registro dos Valores Iniciais

# ■1-3-1 Registro do Nº do Produto

Preencha a tabela abaixo com o tipo de produto, número de série, data de aquisição e nome da loja/revendedor onde o produto foi adquirido, descrito na placa de identificação do produto.


\* Ao solicitar reparo ou encomendar uma peça de reposição, indique as informações acima em conjunto.

Item	Informações de produto
Tipo de produto	
Nº de série	
Data da compra	
Noma da loja/fornecedor	

# ■1-3-2 Registro das Dimensões do Gancho

Ao abrir a caixa, preencha a tabela no lado direito com a dimensão "a" entre as marcas de perfuração no gancho, a largura do gancho "b" e a espessura do gancho "c". (Esses valores são usados para verificação.)


Posição dimensional	Valor medido
а	(mm)
b	(mm)
С	(mm)



# ■1-3-3 Verificação e Registro dos Diâmetros de Cabos de Aço


Para a manutenção e gestão, preencha os diâmetros de cabo de aço (média dos valores medidos em três pontos) na tabela a seguir ao abrir a caixa. (Esses valores são usados para verificação.)


		Cabo de aço	
Capacidade	Configuração	d: Diâmetro padrão	Valor medido (Média dos três pontos)
3,2t	6xFi (29) tipo B	8	
5t	6xP·WS (26)	8	



# 1-4 Nomes de cada peça do produto

# ■1-4-1 Tipo baixa altura construtiva





# 1-5 Especificações do produto e ambiente operacional

O ambiente operacional da talha de cabo de aço é o seguinte.

# ■1-5-1 Especificações padrão

Capítulo 1 Informação do Produto

Tipo de produ	ıto	Baixa altura construtiva					
Capacidade		3,2t	5t				
Cabo de aço	Código de estrutura	6xFi(29) tipo B	6xP·WS(26)				
	Tamanho (mm)	φ8					
Velocidade	Içamento	Velocidade padı Alta velocidad * Fornecido com a função de al	e: 8-1,3m/min				
	Movimento de translação	20-3,3	m/min				
Classificações intermitentes Motor (%ED)		Içamento/elevação: 60 (40/20), Movimento de translação: 30 (20/10)					
	Classe de isolamento	Içamento/elevação: Tipo F, Manobra cruzada: Tipo F					
Proteção	Unidade principal	IP4	44				
Proteção	Botoeira	IP	65				
Operação		7-Operação da botoeira (com fu 5-Operação da botoeira (com fu	- ,				
Método de foi energia	rnecimento de	Fornecimento de energia através de cabos flexíveis					
Con		Amarela: Amarelo KITO					
Cor		Cinza: Cinza metálico KITO					
Nível de ruído	)	85dB (A) ou menos					
Capacidade de elevação	le frenagem da	150% da capac	cidade ou mais				

<sup>\*1</sup> A função de alta velocidade de carga leve é usada para levantar e descer uma carga que seja inferior a 25% da capacidade, a uma velocidade que seja 1,5 vezes mais rápida do que na tabela acima. Consulte o Manual do Inversor quando for necessário desativar essa função.

# ■1-5-2 Ambiente operacional

Local de instalação: Interno

Trilho de Movimento de translação: Seção-I, seção-H, Sem gradiente

Temperatura ambiente: -20 °C a +40 °C

Umidade: 90% RH (umidade relativa) ou menos (sem condensação)

Atmosfera operacional: Sob ambiente padrão

Um lugar sem névoa de óleo, gases corrosivos, gases inflamáveis, gases explosivos, gases voláteis e vapor Não usar o produto em local exposto a solvente orgânico ou luz solar direta, ou locais com abundância de pó/poeira ou quantidade considerável de ácidos e sais.

\* Caso seja necessário usar o produto em um ambiente especial, consulte a KITO.

#### **OBSERVAÇÃO**

Ao instalar o produto em um local exposto ao tempo, como um lugar diretamente sujeito a vento, chuva ou neve, ou uma área exterior, prepare um abrigo com tetos. Quando não estiver em uso, armazenar o produto de modo a suportar ventos, chuvas e neve.

# 1-6 Montagem de peças e preparo para instalação

#### AVISO



Capítulo 1 Informação do Produto

 Somente os engenheiros de manutenção ou pessoal com conhecimento têm permissão para montar e desmontar a talha.

O não cumprimento desta instrução pode tornar impossível executar corretamente a inspeção/ verificação e desmontagem/montagem da talha e pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode provocar acidentes graves.

# ■1-6-1 Verificação de alimentação e cabo de alimentação

#### ■Verificação da alimentação

#### 🛕 AVISO



- Verificar se a classificação do freio obedece as especificações exigidas pela talha.
- Verificar se a tensão de alimentação satisfaz a tensão nominal da talha.

Obrigatório

O não cumprimento dessas instruções pode causar graves acidentes que resultarão em morte ou lesão grave.

		Capacidade	do freio (A)	
		200V classe	400V classe	
Capacidade	Código do produto	220V60Hz	380V60Hz	
		220V60H2 230V60Hz	440V60Hz	
		23006002	460V60Hz	
3,2t	RYLA032ISIS06/09/12	30	15	
3,21	RYLA032IHIS06/09/12	40	20	
5t	RYLB050ISIS06/09/12	40	20	
ວເ	RYLB050IHIS06/09/12	60	30	

#### ■Verificação do cabo de alimentação

#### AVISO



 Não usar outro cabo além do cabo de alimentação anexado à unidade principal ou além do cabo de tamanho adequado.

Proibido

O não cumprimento dessa instrução pode levar a graves acidentes, como incêndios, devido à falha da talha.



 Satisfazer o comprimento máximo permitido e a seção transversal do cabo de alimentação.

O não cumprimento dessa instrução pode causar lesão corporal e perda de propriedade.

Consulte a tabela a seguir para ver o comprimento permitido e o tamanho padrão do cabo de alimentação. Ao usar cabo de tamanho maior do que o descrito na tabela, decidir o comprimento do cabo com uso da seguinte fórmula.

Comprimento permitido (m) = 
$$\frac{1000}{30.8}$$
 ×  $\frac{\text{Seção transversal de um núcleo (mm2)} \times \text{nominal tensão (V) x 0,02}}{\text{Corrente total (A)}}$ 

		Comprimento permitido do cabo (m)							
		2	200V class	е	400V classe				
Capacidade	Código do produto	Tamanho	220V	230V	Tamanho	380V	440V	460V	
		do cabo	60Hz		do cabo		60Hz		
		(mm²)			00112		(mm²)	бипи	
2 24	RYLA032ISIS06/09/12	5,5 (8)	40 (58)	41 (60)	2 (3,5)	47 (83)	55 (97)	58 (101)	
3,2t	RYLA032IHIS06/09/12	8	36 (64)	38 (67)	3,5	54 (85)	63 (99)	66 (103)	
5t	RYLB050ISIS06/09/12	(14)	36 (63)	37 (66)	(5,5)	53 (84)	62 (98)	65 (102)	
	RYLB050IHIS06/09/12	14 (22)	41 (65)	43 (68)	5,5 (8)	54 (78)	62 (91)	65 (95)	

# Capítulo 1 Informação do Produto


#### Montagem de peças e preparo para instalação (Continuação)

# ■1-6-2 Montagem de Peças


Após abrir a embalagem do produto, o cabo de alimentação e o cabo da botoeira devem ser montados na talha. Siga o procedimento descrito abaixo para montá-los adequadamente.


#### ■Conexão do cabo de alimentação


 Identifique a posição de conexão do cabo de alimentação na face lateral da caixa de controle.





- 2) Conecte o cabo de alimentação
  - Manuseio da extremidade do cabo de alimentação
    - Corte a ponta do cabo de alimentação (4 cabos).
    - 2) Com auxílio de ferramenta especial, desencape o revestimento.













		3,2t			5t				
		Velocidad	le padrão	Alta vel	ocidade	Velocidade padrão		Alta velocidade	
Classe de	voltagem	200V	400V	200V	400V	200V	400V	200V	400V
Tamanho do	cabo (mm²)	VCT-C:5,5	VCT-C:2	VCT-C:8	VCT-C:3,5	VCT-C:3,5	VCT-C:22	VCT-C:14	VCT-C:5,5
Fabricante de	e terminais			Feito	no Japão: J.	S.T. Mfg. Co	., Ltd.		
Cabo elétrico	Número do tipo de	JST:5,5-4	JST:R2-4	JST:8-4	JST:3,5-R4	JST:8-4	JST:3,5-R4	JST:14-6	JST:R5,5-5
Fio terra	terminal	JST:5,5-4	JST:R2-4	JST:R8-5	JST:3,5-R5	JST:R8-5	JST:3,5-R5	JST:14-6	JST:R5,5-6
Comprimento d	o cabo (mm)	330	330	720	720	720	720	780	780


- Cabeamento e fixação do cabo usando o prensa-cabo
  - 1) Abra a tampa da caixa de controle.
  - Remova o prensa-cabo conectado à caixa de controle ou o cabo de alimentação e prenda a porca, e a unidade principal à caixa de controle. Caso o prensa-cabo esteja acoplado à caixa de controle, remova a tampa.



3) Insira o cabo de alimentação na tampa.



4) Conectar o cabo de alimentação (3 cabos) ligada com os terminais e com o fio terra, fazendo crimpagem nas extremidades dos cabos transmissores, conforme mostrado no desenho.



### **⚠** CUIDADO



 A posição de conexão dos cabos de transmissão difere dependendo do modelo. Verificar o diagrama de cabeamento, ligando o terminal numa posição apropriada por meio de verificação do diagrama de conexão.


Obrigatório

O não cumprimento dessa instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

#### Capítulo 1 Informação do Produto

#### Montagem de peças e preparo para instalação (Continuação)

 Aperte a tampa para fixar o cabo de alimentação.



- 6) Puxe o cabo de alimentação para verificar se o mesmo não solta.
- Feche a tampa da caixa de controle, trancando-a com um parafuso de cabeça abaulada (de panela).

#### ♠ CUIDADO



 A posição de conexão dos cabos de transmissão difere dependendo do modelo. Verificar o diagrama de cabeamento, ligando o terminal numa posição apropriada por meio de verificação do diagrama de conexão.


Obrigatório

O não cumprimento dessa instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.


#### ■Conexão do cabo da botoeira


Conecte o cabo da botoeira à face lateral da caixa de controle. (já pode estar conectado no momento da remessa. Caso não esteja conectado, ou ao substituir peças, realize conexão consultando o procedimento a seguir.)

 Identifique a posição de conexão do cabo da botoeira na face lateral da caixa de controle.




- 2) Remova a tampa do prensa-cabo anexado à caixa de controle.
- 3) Passe o cordão da botoeira através da tampa e aperte.





4) Fixe o terminal na extremidade do cabo de transmissão, conectando-os aos dois blocos de terminais, como mostrado na figura à direita.



- 5) Puxe o cabo da botoeira para verificar se o mesmo não solta.
- 6) Feche a tampa da caixa de controle, trancando-a com um parafuso de cabeça abaulada (de panela).

#### **↑** CUIDADO




 A posição de conexão dos cabos de transmissão difere dependendo do modelo. Verificar o diagrama de cabeamento, ligando o terminal numa posição apropriada por meio de verificação do diagrama de conexão.

Obrigatório

O não cumprimento dessa instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

- 7) Fixação do cabo de proteção (cabo da botoeira)
  - Passe o cabo de proteção pela placa de apoio.
  - Fixe a placa de apoio ao contrapeso com o parafuso Allen.

Torque de ajuste: 2 N•m



#### Montagem de peças e preparo para instalação (Continuação)

# ■1-6-3 Verificação de quantidade de graxa na engrenagem de redução

O interior da caixa de engrenagem é preenchido com graxa no envio. Não há necessidade de verificar antes da instalação. Contudo, se constatar que a graxa está insuficiente numa inspeção regular, adicione mais graxa.

#### AVISO



Capítulo 1 Informação do Produto

• Use graxa original para a engrenagem de redução.

O uso de graxa que não seja original (incluindo uso misto) pode resultar em redução na durabilidade, causando graves acidentes que resultarão em morte ou lesão grave, como a queda da carga levantada.

Graxa para a engrenagem de redução


Placa de identificação: ÓLEO NIPPON Epinoc AP (N) 0

Classificação: Graxa

JIS K2220-1984 2 tipos de graxa para

lubrificação central

Quantidade especificada: 2500 g



# ■1-6-4 Lubrificação do cabo de aço

#### **⚠** CUIDADO



 Não execute o trabalho de aplicação de graxa em local próximo a incêndios ou faíscas/ centelhas.


Do contrário, poderá resultar em incêndio.




• Certifique-se de aplicar graxa ao cabo de aço.

O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

A aplicação de graxa influencia muito na vida útil do cabo de aço. Aplique quantidade adequada de graxa (de modo que não haja sobras de graxa na superfície) no cabo de aço.



- 1) Remova a sujeira, ferrugem e gotas d'água do cabo de aço.
- 2) Aplique a quantidade adequada de graxa ao cabo de aço.
  - · Use graxa exclusiva para o cabo de aço.
  - Aplique a graxa especificamente na peça que engrena com a roldana (ou polia) do gancho e a peça que passa repetidamente pela guia de cabo.
- 3) Depois de aplicar a graxa, levante/abaixe a talha na condição sem carga para espalhar a graxa no cabo de aço.



#### Montagem de peças e preparo para instalação (Continuação)

# ■1-6-5 Ajuste da distância entre estruturas de dispositivo de movimento de translação

#### ■Verificação da largura de trilho aplicável

Capítulo 1 Informação do Produto

Os trilhos de Translação nas faixas mostradas na tabela a seguir podem ser instalados.

Entre a as vigas de aço da seção-I, os tamanhos das vigas listadas na tabela a seguir são aplicáveis.

Para o dispositivo de Translação selecionar e instalar o trilho que tem um tamanho que satisfaça as seguintes condições.

A largura do trilho B entra em um dos intervalos mostrados na tabela a seguir.

Capacidade	Comprimento aplicável da largura do trilho							
3,2t	125 - 175mm	176 - 350mm	351 - 500mm					
5t	125 - 175111111	170 - 350111111	351 - 300111111					


Vamos fornecer um produto conforme a largura do trilho que o cliente especifica ao fazer um pedido.

Uma vez que o comprimento do eixo de suspensão é diferente dependendo da largura do trilho especificado, o produto fornecido não pode ser instalado de um trilho que tem uma largura que se encaixa na outra em três gamas indicadas na tabela acima.

- A dimensão de altura H do trilho é 250 mm ou mais.
- · A espessura t do flange é 33 mm ou menos.

trilho ou causará um movimento serpenteante.

Ao instalar o dispositivo de translação no trilho, a largura entre as estruturas do dispositivo de translação deve ser ajustada de acordo com a largura do trilho a ser usada. Para ajustar a largura, mudar a posição dos parafusos de ajuste. O ajuste incorreto da largura fará com que o dispositivo de translação saia fora do



#### <u>∕</u>N AVISO




Obrigatório

O trilho de movimento de translação pode demandar reforço, dependendo de seu tamanho e forma. Utilizar um trilho que tenha resistência suficiente.


O não cumprimento dessa instrução pode causar graves acidentes, resultando em morte ou ferimentos graves, tais como a queda da talha ou da carga elevada.

#### ■Ajustar a distância entre os quadros do dispositivo de movimento de translação




Parafusos de soquete

1) Solte o parafuso Allen parafusado ao lado inferior do bosso do quadro de trole (lado ajustado).



2) Gire a porca do parafuso de ajuste para ajustar a distância dos quadros de trole (dimensão A) usando a largura aplicável do trilho como uma referência. (Consulte as figuras a respeito das direções do movimento.)



Ex: Quando a capacidade da talha de 5t estiver montada no trilho de 150 mm de largura, o ajuste da dimensão A para 202 mm (A=150 + 52 = 202 mm) possibilita que o espaço livre seja de aproximadamente 2 mm.

3) Depois de ajustar o intervalo dos quadros do trole, aperte o parafuso Allen, que foi solto na etapa 1) e aperte a porca do parafuso de ajuste. Torque de aperto para o parafuso Allen: 9 N•m, para a porca do parafuso de ajuste: 150 N•m

Capítulo 1 Informação do Produto


#### Montagem de peças e preparo para instalação (Continuação)

# ■Ajuste da localização do limite máximo do dispositivo de parada de emergência (interruptor de limite)

O limite máximo do dispositivo de parada de emergência deve ser fixado a um local onde a unidade principal e o moitão são impedidos de interferir uns com os outros.

O limite máximo do dispositivo de parada de emergência opera quando o dispositivo de limite máximo/mínimo não funciona devido a alguma falha, configuração inadequada ou operação anormal do limite máximo/mínimo do dispositivo de parada. A carga pode ser abaixada após o limite máximo do dispositivo de parada de emergência ter operado.

- 1) Como o limite máximo do dispositivo de parada de emergência foi ligado ao eixo de suspensão antecipadamente, a posição deve ser ajustada após a instalação da talha no trilho.
- 2) Ajuste a posição do limite máximo do dispositivo de parada de emergência para o centro do trilho de manobra transversal ou a posição onde o centro do moitão, onde coincida com a posição da alavanca, apertando as porcas mostradas abaixo para realizar a fixação. O torque de aperto para as porcas: 28 N•m
- 3) Fixe o ângulo da alavanca na posição onde o corte da estrutura possa ser horizontal.



# ■1-6-6 Ajuste do freio de movimento de translação

#### AVISO



• Não configure o torque do freio num valor além da faixa de ajuste.

O não cumprimento dessa instrução pode causar uma parada rápida ou grande deslizamento, levando a acidentes graves.

Proibido




Obrigatório

• Verifique se a porca de fixação não está solta após mudança ou ajuste do torque do freio.


O não cumprimento dessa instrução pode causar movimento excedente da talha, podendo causar acidentes graves.

O freio de movimento de translação é configurado e ajustado no momento do envio, de modo a se obter uma ótima força de frenagem. O torque de frenagem pode ser alterado de acordo com o status de preferência de utilização do usuário.

O torque de frenagem pode ser alterado por meio de mudança no montante de projeção (dimensão A) do parafuso de ajuste na parte traseira do motor de movimentação de translação.



- 1) Solte a porca com uma chave (28).
- 2) Solte o parafuso de ajuste com uma chave hexagonal (10). Em seguida, encontre na tabela à direita a Dimensão A correspondente ao torque de frenagem a ser definido, ajustando a quantidade de projeção do parafuso de ajuste para a Dimensão A.
- Aperte a porca de fixação para travar o parafuso de ajuste, enquanto o segura para evitar que ele gire.



Configurações padrão do torque de frenagem

Saída do motor de movimento de translação (kw)	Torque de frenagem T (%)	Ajuste da altura do parafuso A (mm)
0,25	40	12
0,4	30	11

# 1-7 Instalação

#### **AVISO**



Proibido

 A instalação (remoção) da talha deve ser realizada por instalador especializado ou por pessoal com experiência.

O não cumprimento dessa instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

Consulte a loja/fornecedor ou a KITO para a instalação ou envie o trabalho de instalação para um instalador especial ou pessoal com experiência.

• Não instale a talha em lugar constantemente exposto à chuva ou água ou em ambiente diferente do "∎1-5-2 Ambiente operacional" (P13).

O não cumprimento dessa instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

 Não instale a talha no espaço de movimento de outras talhas ou qualquer outro equipamento móvel (instalações).

O não cumprimento dessa instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

• Não instale o produto em lugar onde a unidade principal da talha interfira em alguma coisa ou seja imobilizada.

O não cumprimento dessa instrução pode causar danos físicos aos equipamentos e às máquinas, incluindo a talha.



 Ao instalar ou remover a talha, siga as instruções do Manual do Proprietário.

O não cumprimento dessa instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

 Realize o trabalho de aterramento e instalação de disjuntor de aterramento.

O não cumprimento dessa instrução pode provocar choque elétrico, que pode afetar seriamente a saúde do corpo humano.

Ambos os serviços devem ser executados por um eletricista certificado.


 Assim que a instalação estiver concluída, realize a "■1-9-3 Verificação após instalação" (P40)

O não cumprimento dessa instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

 Ligue a energia depois de todos os trabalhos de instalação terem sido concluídos e pouco antes da verificação de operação. Há um risco de choque elétrico ao tocar acidentalmente uma peça transmissora de corrente.

O não cumprimento desta instrução pode provocar choque elétrico, que pode afetar seriamente a saúde do corpo humano.


- Monte o batente em ambas as extremidades do trilho de movimento de translação para o trole. <Figura à direita>
  - O não cumprimento dessa instrução pode causar descarrilamento da talha, podendo causar acidentes graves.
- Não utilize a talha montando em uma peça de seu próprio dispositivo de movimento de translação sem utilizar o dispositivo de movimento de translação padrão da KITO.
- Certifique-se da resistência da estrutura na qual o produto está instalado, de modo que a talha possa funcionar sem problemas, quando uma carga de 125% da sua capacidade estiver elevada.
   O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar acidentes graves, como a queda da carga.
- Conecte o cabo de alimentação à alimentação da tensão nominal.
   O não cumprimento dessa instrução pode levar a graves acidentes, como incêndios, devido à falha da talha.



#### ■Conexão de alimentação e cabo de alimentação

Ao conectar o cabo de alimentação à fonte (ou alimentação), conecte de acordo com as seguintes instruções.

- Conecte a talha à fonte de energia através de um disjuntor.
- Conecte o cabo de acordo com as fases.
- Realize o aterramento do fio terra.
- Utilize disjuntor e cabo de alimentação corretos, consultando o "■1-6-1 Verificação de alimentação e cabo de alimentação" (P14) sobre a capacidade do disjuntor, do comprimento do cabo de alimentação e seu tamanho.



# ■1-7-1 Verificação do local de instalação

#### AVISO



Certifique-se de que a resistência da estrutura é suficiente para instalar a ponte rolante/talha.
 O não cumprimento dessa instrução pode causar danos físicos aos equipamentos e às máquinas, incluindo a talha.

Obrigatório

Realize o trabalho de instalação depois de garantir a posição estável.
 O não cumprimento desta instrução pode afetar seriamente a saúde física do usuário, podendo causar acidentes graves e inesperados.

#### Aviso antes da instalação

Devido à vibração ou outros impactos durante o transporte do produto, o cabo enrolado no tambor de cabo pode ser solto em alguns casos. Se o produto for usado como ele é, o cabo de aço pode flutuar do sulco do tambos de cabo e enrolamento correto não pode ser realizado, resultando em danos ao Guia do cabo de aço, cabo de aço, tambor do cabo e outras peças.

Ao abrir a embalagem, verifique se há folga do cabo de aço, e se houver, retire a folga antes de instalar o produto.

#### <Procedimento para remover a folga do Cabo de aço>

- 1) Puxe lado da carga do cabo de aço enrolado no tambor de cabo para remover a folga e confirmar que o cabo de aço está assentado no sulco do tambos de cabo.
- 2) Se a folga ainda permanecer, mova a parte solta do cabo de aço para o lado da Guia do cabo de aço de modo a eliminar gradualmente a folga. Quando a folga atingir o Guia do cabo de aço , puxe o cabo de aço para remover completamente a folga.
- 3) Se a folga não puder ser removida pelos passos acima, retire o Guia do cabo de aço e retire a folga e enredamento do cabo de aço.
  - Para o procedimento de instalação e remoção do Guia do cabo de aço, consulte "■2-3-9 Procedimento de substituição do cabo de aço" (P81).

# ■1-7-2 Instalação da talha no trilho

#### **■**Onde instalar

#### ∕!\ AVISO



Certifique-se de que a estrutura na qual pretende instalar a talha possui resistência suficiente.
 O não cumprimento dessa instrução pode causar danos físicos aos equipamentos e às máquinas, incluindo a talha.

Obrigatório


- Inicie o trabalho de instalação depois de garantir uma boa posição.
  - O não cumprimento desta instrução pode afetar seriamente a saúde física do usuário, podendo causar acidentes graves e inesperados.
- Dependendo do tamanho e forma do trilho de movimento de translação, poderá ser necessário um reforço para o trilho. Certifique-se de selecionar um trilho que tenha resistência suficiente.

O não cumprimento dessa instrução pode causar graves acidentes, resultando em morte ou ferimentos graves, tais como a queda da talha ou da carga elevada.


#### ■Instalação da talha no trilho

#### ● Preparação para instalação

- 1) Remova a cobertura do tambor.
- 2) Posicione as eslingas de fibra no eixo de suporte.
- 3) Posicione as eslingas de fibra no eixo de suspensão.



#### ●Instalação partindo da extremidade do trilho



- 1) Verifique se a distância entre os guadros de trole corresponde ao trilho no gual se deve instalar a talha.
- 2) Certifique-se de que o trilho está posicionado numa posição nivelada.
- 3) Eleve a talha ao usar as eslingas que tenham sido preparadas para instalação.
- 4) Instale a talha partindo da extremidade do trilho.
- 5) Remova os olhais e as eslingas para instalar a talha.
- 6) Caso o limite máximo/mínimo do dispositivo de parada não estiver ajustado, instale a cobertura do tambor.

#### ■Quando o intervalo/espaço entre o trilho e a parede do revestimento estiver escasso


#### **↑** CUIDADO



Obrigatório

• Apóie a talha firmemente para que ela não fique inclinada.

O não cumprimento dessa instrução pode causar danos físicos aos equipamentos e às máquinas, incluindo a talha.



- 1) Expanda o espaço entre os quadros de trole para a largura do trilho de movimentação de translação ou além, instalando a talha debaixo do trilho.
- 2) Coloque a roda do quadro de trole no lado fixo na superfície de funcionamento do trilho de movimento de translação. Em seguida, mova o quadro de trole no lado ajustado ao lado do trilho, usando a porca do parafuso de ajuste.
- 3) Depois de movimentar o quadro do trole, aperte o parafuso Allen no lado ajustado, apertando a porca do parafuso de ajuste. (Consulte " Ajustar a distância entre os quadros do dispositivo de movimento de translação"

Torque de ajuste: 9 N•m (para o parafuso Allen)

150 N•m (para a porca do parafuso de ajuste)

- 4) Remova os olhais e as eslingas para instalar a talha.
- 5) Caso o limite máximo/mínimo do dispositivo de parada não estiver ajustado, instalar a cobertura do tambor.

#### Montagem do batente

#### AVISO





- Proihido
- Certifique-se de montar batentes em ambas as extremidades do trilho para evitar queda.
- Certifique-se de evitar parar a talha constantemente, batendo-o contra o batente. Recomenda-se anexar material atenuador de choque, como borracha na superfície do

O não cumprimento dessas instruções pode causar descarrilamento da talha, podendo causar acidentes graves.

#### ● Posições de montagem do batente

Consulte as tabelas abaixo a respeito das posições de montagem, monte os batentes em posições apropriadas.





Capacidade	F	Seleção	Н	E	G	С	В	t	K	Φd		
3,2t	(P + ) /2	F>90	100	C+30	60	45	125-500	9	+ +60	18 (M16)		
5t	(B-t <sub>1</sub> ) /2	F>90	110	C+35	65	50	125-500	J 9	9 12	t <sub>2</sub> +60	22 (M20)	
											Roda 27mm B B	

# 1-8 Configuração do limite máximo/mínimo do dispositivo de parada


O limite máximo/mínimo do dispositivo de parada pode parar o moitão automaticamente em locais predefinidos (em dois pontos de limite mínimo e máximo) sem necessitar de operação de posicionamento (como movimentação lenta) com aperto do botão.

#### Configurações de fábrica

As posições de fábrica definidas para o limite máximo/mínimo do dispositivo de parada são conforme mostradas

Depois de instalar o produto, definir e ajustar as posições de acordo com as condições de uso do usuário, conforme necessário.

Valor inicial de configuração				
Limite máximo da posição de parada	Aprox. 20 mm abaixo do nível do limite superior do dispositivo de parada de emergência			
Limite mínimo da posição de parada	Abaixo do limite superior da posição de parada pela faixa de elevação			



Dispositivo de parada de emergência de limite superior

Limite máximo da posição de parada

Limite mínimo da posição de parada

#### ■Método de ajuste

#### ∕!\ AVISO



Proibido

- Não utilize o limite máximo do dispositivo de parada de emergência com as mãos molhadas.
- O não cumprimento desta instrução pode provocar choque elétrico, que pode afetar seriamente a saúde do corpo humano.



Proibido

- Não configure o limite máximo da posição de parada do moitão para uma posição maior do que a alavanca do limite máximo do dispositivo de parada.
- Não configure o limite mínimo da posição de parada do moitão para uma posição abaixo da faixa de elevação (6 m, 9 m ou 12 m).




- Obrigatório
- Ajuste a posição mínima do limite de parada do moitão, de modo que duas ou mais voltas de cabo de aço permaneçam no tambor do cabo quando parado.
- O limite máximo/mínimo do dispositivo de parada é utilizado para limitar a faixa de movimentação da carga elevada. Não use a talha de forma que o limite máximo/mínimo do dispositivo de parada esteja sempre ativo.
- O limite máximo/mínimo do dispositivo de parada deverá parar o moitão em locais deslocados das posições atuais de parada, devido à diferença no peso da carga elevada ou ao desgaste/envelhecimento do freio. Reajuste a posição regularmente.
  - O não cumprimento dessa instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.


#### Capítulo 1 Informação do Produto

#### Configuração do limite máximo/mínimo do dispositivo de parada (Continuação)

Há dois tipos de dispositivos de parada de limite superior/inferior: tipo A e tipo B. Eles são diferentes com base no tipo de suporte de comutação que têm equipado, como mostrado na figura abaixo.



(Tipo A: suportes do comutador fundidos)



(Tipo B: suportes do comutador de placa pressionados)

Dispositivo de parada de limite superior/inferior

Siga os procedimentos descritos abaixo para ajustar o dispositivo de acordo com o tipo de suporte do comutador.

1) Solte a porca ligada ao parafuso de interruptor limitador, ajustando a posição dos suportes de montagem do comutador.


Mova os suportes de comutação de 8,9 mm (1 passo de sulco cilindro de cabo) move o limite máximo da posição de parada (ou limite mínimo da posição de parada) por 125 mm (1 volta do cilindro de cabo).

2) Tipo A

Ajuste os suportes superiores e inferiores do comutador usando o seguinte procedimento.

Lado superior: Fixe o suporte de modo que a distância da superfície da extremidade da estrutura traseira para a superfície da extremidade superior no suporte do comutador não seja menor do que 72 mm.

Lateral inferior: Fixe o suporte de modo que a distância da superfície da extremidade da estrutura para a superfície da extremidade à direita do suporte do comutador inferior não seja menor do que 135 mm.




Posição de configuração do tipo A

#### Tipo B

Ajuste os suportes superiores e inferiores do comutador usando o seguinte procedimento.

Lado superior: Fixe o suporte de modo que a distância da superfície da extremidade da estrutura traseira para a superfície da extremidade superior no suporte do comutador não seja menor do que 90 mm.

Lado inferior: Fixe o suporte de modo que a distância da superfície da extremidade da estrutura para a superfície da extremidade à direita do suporte do comutador inferior não seja menor do que 129 mm.



Posição de configuração do tipo B

3) Após mover os suportes dos comutadores superior e inferior, prenda os suportes de comutação de forma segura com porcas (torque de aperto: 32 N•m).

# 1-9 Ajuste do limitador de sobrecarga (OLL)

O limitador de sobrecarga é ajustado no momento da remessa para transporte, para ser ativado quando a carga estiver na faixa de 110% a 125% da capacidade. Mude os parâmetros do inversor para desativar o limitador de sobrecarga para o teste de carga (sobrecarga).

#### **AVISO**



- Ao alterar os padrões ou realizar manutenção do inversor, certifique-se de ler esse manual e seguir as instruções.
- Ao alterar parâmetros ou realizar manutenção necessária ao inversor, garanta que seja realizado por uma pessoa que tenha sido certificada pela organização, que ela tenha experiência e conhecimento suficiente sobre a estrutura e as características da talha e do inversor ou entre em contato com o distribuidor mais próximo ou o nosso centro de atendimento ao cliente.
- Após a operação, a caixa de controle pode estar aquecida. Certifique-se de esperar cerca de 30 minutos após a operação antes de realizar a manutenção de componentes elétricos na caixa de controle.
- Execute a descarga eletrostática (ESD) antes de manusear o inversor.
- Aguarde cinco minutos ou mais depois de desligar a energia antes de realizar a manutenção de dispositivos periféricos para dispositivos que não sejam o inversor.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em choque elétrico, queimaduras, mal funcionamento, falhas ou danos ao inversor, podendo provocar acidentes graves que resultarão em morte ou lesões graves.



Proibido


- A mudança de parâmetros e manutenção do inversor são realizadas com a energia ligada.
   Não retire a tampa do inversor ou tocar na placa de circuito e em componente elétrico perto do inversor.
- O inversor é projetado especialmente para um produto KITO. Não utilize um inversor que não seja um dos inversores genuínos da KITO.
- Não modifique o inversor.
- · Não modifique a fiação.
- Não realize teste de medição de tensão e resistência de isolamento (medição mega) com o inversor ligado.
- Não desligue a energia durante a operação.
- Não ligue a fonte de alimentação para o lado da saída do inversor.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em choque elétrico, queimaduras, mal funcionamento, falhas ou danos ao inversor, podendo provocar acidentes graves que resultarão em morte ou lesões graves.

### ■1-9-1 Explicação sobre o inversor

Para definir ou monitorar parâmetros do inversor, que são exibidos no visor de LED, e a maneira como operá-lo, serão descritos.

#### ■Nome e função de cada peça



#### ■Tela de verificação

Em uma condição normal, a tela do visor de LED quando o aparelho está ligado é a seguinte:

N°	Nome	Detalhes
Estado normal	FULLU DRV FOUT	Monitor sobre a instrução de frequência demonstrada na área de visualização de dados.  DRV acenderá.
Estado anormal	(Ex) Baixa tensão do circuito principal	A tela depende de detalhes do erro. Consulte o Manual do Inversor em anexo e tente solucionar.  ALM e DRV acenderá.

#### ■Caracteres na tela digital e descrição correspondente neste Manual

Caracteres exibidos no operador LED são mostrados abaixo. Nesse manual, a iluminação ou o piscar dos caracteres digitais são descritos da seguinte maneira.

lluminação	Pisca
A2-01	R2-01

#### Ajuste do limitador de sobrecarga (OLL) (Continuação)

# ■1-9-2 Desativando/ajustando a operação OLL

Antes de realizar um teste de sobrecarga (com a carga a 125% da capacidade), ajuste o inversor e desative o OLL para se certificar de que não seja ativado durante o teste.

O método para desativar o OLL é diferente com base na versão de software do inversor. Siga o procedimento descrito abaixo para verificar a versão do inversor previamente.

#### ■Verificando a Versão do Inversor

- Quando o inversor pode ser ligado
  - 1) Ligue a energia.

Capítulo 1 Informação do Produto



- 2) Continue pressionando até que os dados mostrados no visor parem de mudar.
- 3) Pressione \( \sqrt{} \) ou \( \sqrt{} \) para acessar a tela do monitor.



- 4) Pressione .
- 5) Pressione , , ou para definir o parâmetro para U1-25.




6) Pressione para ver a versão do software.

560 t

- (A figura à direita mostra a versão S5601. A letra "S" inicial não é exibida.)
- 7) Após verificar a versão, continue pressionando esc até que os dados mostrados no visor parem de mudar.
- Quando o inversor não pode ser ligado

Verifique a placa de identificação anexada ao inversor para ver a versão do software. (Ver a figura abaixo.)





#### ALERTA



 Ao desativar ou ajustar o Limitador de Sobrecarga (OLL), certifique-se de selecionar um método que é adequado para a versão do software do inversor.

Obrigatório

O não cumprimento destas instruções pode causar graves acidentes que resultarão em morte ou lesão grave devido a um erro operacional, falha ou dano no inversor.

#### ■1-9-2-1 Versões do Software S5601 a S5603

Siga o procedimento descrito abaixo para configurar as configurações corretamente.

As configurações para cada modelo têm um intervalo de valor específico (limites superiores e inferiores) que não podem ser excedidos.

#### Procedimento operacional

1) Ligue a energia.



Tela padrão

- 2) Pressione até que a tela do modo de configuração apareça.
- 3) Pressione para exibir a tela de parametrização.



Tela de configuração do parâmetro

4) Pressione \( \lambda \) ou \( \mathbb{V} \) até que o parâmetro de ativação de baixa velocidade S1-38 ou o parâmetro de ativação de alta velocidade S-41 sejam exibidos. (A figura à direita mostra de exibição para S1-38: baixa velocidade)



(\*Certifique-se de definir a baixa e parâmetros de alta velocidade.)

5) Pressionar exibe os valores atuais de corrente, conforme mostrado na tabela a seguir.

٩	٧	r				
	Ιę	2	9.	Ū	1	

(O dígito de maior valor piscará.)

		Configurações padrões			
		Classe 200 V		Classe 400 V	
Capacidade	Código do produto	S1-38	S1-41	S1-38	S1-41
		Baixa	Alta	Baixa	Alta
		velocidade	velocidade	velocidade	velocidade
3,2t	RYLA032ISIS06/09/12	108	123	113	120
3,21	RYLA032IHIS06/09/12	115	121	120	123
5t	RYLB050ISIS06/09/12	111	118	114	114
31	RYLB050IHIS06/09/12	103	107	114	108

(\* Certifique-se de redefinir os valores para esses valores padrão após o teste de carga estar concluído.)

6) Pressione para mover o dígito intermitente para um dígito que seja necessário para ser modificado.




#### Capítulo 1 Informação do Produto

#### Ajuste do limitador de sobrecarga (OLL) (Continuação)

7) Pressione \( \text{\capacita} \) ou \( \text{\capacita} \) para registrar um valor indicado na tabela a seguir onde o OLL n\( \text{a} \) o ser\( \text{a} \) ativado, mesmo quando uma carga 1,25 vezes mais pesada do que a capacidade seja aplicada. Se o ajuste fino for necess\( \text{a} \) rio, altere o valor para um desejado.

Quando OLL estiver desativado

		Configurações para desativação de OLL			
		Classe	200 V	Classe	400 V
Capacidade	Código do produto	S1-38	S1-41	S1-38	S1-41
·		Baixa	Alta	Baixa	Alta
		velocidade	velocidade	velocidade	velocidade
3,2t	RYLA032ISIS06/09/12	158	173	163	170
3,21	RYLA032IHIS06/09/12	165	171	170	173
5t	RYLB050ISIS06/09/12	161	168	164	164
	RYLB050IHIS06/09/12	153	157	164	158



End

F DOOD DRV OUT

- 8) Pressione para registrar o valor alterado.
- 9) A tela retornará automaticamente para a tela de configuração de parâmetros (mostrada na figura à direita, no caso de S1-38: baixa velocidade). Siga o procedimento da etapa 4 para definir S1-41 para o parâmetro de alta velocidade.
- Após definir os parâmetros de baixa e alta velocidades, pressione esc até que a tela retorne à tela padrão.

Após a mudança ser concluída, certifique-se de realizar o teste de carga com a condição em que o OLL não será ativado.

Certifique-se de redefinir os valores dos parâmetros de ativação para os padrões após o teste de carga terminar.

Caso os valores não sejam redefinidos, o OLL não será ativado adequadamente.

#### Versões do Software S5604

#### **ALERTA**



**■**1-9-2-2

Não realize operações regulares no modo de teste.
 (Certifique-se de mudar para o modo de direção após o teste de carga ter concluído.)

O não cumprimento destas instruções pode causar graves acidentes que resultarão em morte ou lesão grave devido a um erro operacional, falha ou dano no inversor.

Ao mudar do modo de direção para o modo de teste em um inversor com versão de software S5604, você pode desativar o OLL e realizar um teste de sobrecarga (com a carga a 125% da capacidade).

Siga o procedimento descrito abaixo para configurar as configurações corretamente.

1) Ligue a energia.

F 0.00 DRV DRV

Tela de LED

- 2) Pressionar \( \lambda \) até que a tela do modo de configuração apareça.
- 3) Pressione para exibir a tela de parametrização.



Tela de configuração do parâmetro

4) Pressione ou até que o parâmetro de ativação de baixa velocidade S1-38 ou o parâmetro de ativação de alta velocidade S-41 sejam exibidos. (A figura à direita mostra de exibição para S1-38: baixa velocidade)



(\*Certifique-se de definir a baixa e parâmetros de alta velocidade.)

5) Pressionar exibe os valores atuais de corrente, conforme mostrado na tabela a seguir.

	<u> </u>				
		Configurações padrões			
		Classe	200 V	Classe 400 V	
Capacidade	Código do produto	S1-38	S1-41	S1-38	S1-41
		Baixa	Alta	Baixa	Alta
		velocidade	velocidade	velocidade	velocidade
3,2t	RYLA032ISIS06/09/12	-	-	-	-
3,21	RYLA032IHIS06/09/12	117	122	128	130
5t	RYLA050ISIS06/09/12	-	-	-	-
Jt.	RYLA050IHIS06/09/12	107	104	119	109

- (\* Certifique-se de redefinir os valores para esses valores padrão após o teste de carga estar concluído.)
- 6) Pressione para mover o dígito intermitente para um dígito que seja necessário para ser modificado.
- 7) Pressione \( \lambda \) ou \( \sum \) para mudar cada valor de parâmetro de acordo com a tabela a seguir.

		Definir valor			
		Classe	Classe 200 V		400 V
Capacidade	Código do produto	S1-38	S1-41	S1-38	S1-41
		Baixa	Alta	Baixa	Alta
		velocidade	velocidade	velocidade	velocidade
3,2t	RYLA032ISIS06/09/12	-	-	-	-
3,21	RYLA032IHIS06/09/12	133	130	144	146
5t	RYLA050ISIS06/09/12	-	-	-	-
	RYLA050IHIS06/09/12	121	120	135	123

- 8) Pressione para registrar o valor alterado.
- 9) A palavra "TESTE" começa a piscar no display, e o modo de teste é ativado.
- 10) Após definir os parâmetros de baixa e alta velocidades, pressione escaté que a tela retorne à tela padrão.
- 11) Realizar um teste de carga.
- 12) Após concluir o teste de carga, seguir as etapas 2 a 10 para definir os valores da tabela mostrada na etapa 5 como os parâmetros de baixa velocidade (S1-38) e alta velocidade (S1-41).
- 13) Após sair do modo de teste, pressionar saté que a tela volta para a tela padrão.


O modo de teste é automaticamente desabilitado se qualquer um dos itens a seguir ocorrer.

- (1) O modo de teste permanece ativo por mais de uma hora.
- (2) A energia é desligada e volta a ligar (ou seja, a máquina é reiniciada).



(O dígito de maior valor piscará.)













# Ajuste do limitador de sobrecarga (OLL) (Continuação)

#### ■1-9-3 Verificação após instalação

A montagem e instalação incorretas podem causar morte ou ferimentos graves. Para evitar esse risco, verifique o seguinte.

#### ■Verificar itens

Capítulo 1 Informação do Produto

Certifique-se de que os seguintes itens estão sendo atendidos.

- Nenhum parafuso, porca, nem os pinos de divisão estão perdidos. Aperto e montagem estão concluídos.
- O cabo de proteção para o cabo da botoeira está seguramente ligado para aceitar e suportar a força ao invés do cabo da botoeira no momento em que o conjunto de cabos da botoeira é puxado.
- · O cabo de alimentação está fixado.
- · A tensão da fonte está adequada.
- · O fio de aterramento está conectado de maneira segura.
- Os batentes são montados de maneira seguramente fixada no trilho de movimento de translação.
- A superfície de percurso do trilho de movimento de translação não está com tinta ou óleo grudados. (A superfície de percurso deve ser de metal descoberto. Não pinte.) Não há qualquer obstáculo para o funcionamento do dispositivo de movimento de translação. O trilho está nivelado.
- · A unidade principal está instalada e em uma posição de nível sem nenhuma inclinação.
- Os cabos não estão soltos e não se soltaram.

#### ■Verificação Operacional

Realize o controle operacional em conformidade com "∎1-11-5 Funcionamento e Desempenho" (P57) de inspeção diária.

#### 1-10 Como Usar

#### AVISO



Proibido

Não use cabo de aço com ferrugem excessiva, com danos, rupturas, abrasão ou deformações. O não cumprimento desta instrução pode causar graves acidentes, resultando em morte ou ferimentos graves, tais como derrubar a carga elevada, etc.

Não corte, estenda ou solde o cabo de aço.

O não cumprimento desta instrução pode causar graves acidentes, resultando em morte ou ferimentos graves, tais como derrubar a carga elevada, etc.

Não use o cabo de aço com o gancho inferior sem movimento suave.

O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

Não use o gancho sem uma trava do gancho ou gancho danificado.

O não cumprimento desta instrução pode causar graves acidentes, resultando em morte ou ferimentos graves, tais como derrubar a carga elevada, etc.

Não ligue o cabo de aço com um outro gancho.

O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

 Não use o cabo de aço quando seu freio não funcionar de forma segura ou quando a distância de travagem for muito longa.

O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.

- Não use o produto caso ele se mova opostamente à direção indicada no botão interruptor. A falha ao cumprir esta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.
- Não abaixe a talha enquanto o moitão estiver sobre a carga, nem opere sem carga, enquanto o cabo é afrouxado. Caso contrário, pode causar um enrolamento turbulento do cabo de aço. O não cumprimento desta instrução pode acarretar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, podendo causar acidentes graves.



Realize a inspeção diária antes da operação.

(Quando qualquer anormalidade for encontrada durante a inspeção, desligar a energia, indicar a "FALHA" e solicitar reparação ao engenheiro de manutenção.)

Obrigatório

 Verifique os dispositivos de fixação para garantir que não haja nenhuma anormalidade. O não cumprimento destas instruções pode causar graves acidentes que resultarão em morte ou lesão grave.

#### **⚠** CUIDADO



 Não use o produto com uma etiqueta de identificação ou etiqueta de advertência ilegível afixada à unidade principal.

O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.

Proibido



Obrigatório

Ao utilizar o produto pela primeira vez, fixe as etiquetas indicando as direções Leste, Oeste,
 Norte e Sul nos interruptores de acordo com a direção que o produto se move.

O não cumprimento desta instrução pode levar a graves acidentes devidos a erro operacional.

 Verifique o conteúdo do trabalho e certifique-se de que a talha tenha desempenho adequado para a faixa de capacidade e de elevação.

O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

 Verifique o conteúdo do trabalho e opere a talha em um lugar que permita olhar para fora da área de operação sem obstáculos.

O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.

- Ao perceber dificuldades na área operacional, organize um observador próximo à área para segurança.
- Opere a talha em um lugar com posição firme, sem perigo de cair, tropeçar, escorregar ou capotar.

O não cumprimento desta instrução pode levar a graves acidentes devidos a erro operacional.

- Antes de mover a carga, alerte todas as pessoas nas redondezas.
  - O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.
- Mesmo que a ponte rolante ou a talha sejam permanentemente instalados e utilizados para o
  mesmo fim repetidamente, verifique o conteúdo do trabalho e certifique-se de que o trabalho
  não exceda a capacidade em cada ocasião.

O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.

- Ao operar uma talha, vista roupas que não atrapalhem na operação.
   O não cumprimento desta instrução pode levar a graves acidentes devidos a erro operacional.
- Pessoas que operam ou trabalham perto da talha devem usar protetores, como tampões de ouvido. (Consulte o item P128 a respeito do nível de ruído da talha.)

O não cumprimento desta instrução pode afetar a saúde de um corpo humano devido ao ruído.

#### **OBSERVAÇÃO**

Indique um engenheiro de manutenção ou pessoal competente entre os profissionais qualificados para a operação de pontes rolantes ou talhas de cabo de aço. Exiba o nome do pessoal em um local facilmente visível.

# ■1-10-1 Como operar as botoeiras

#### **⚠** CUIDADO



• Não pendure o cabo da botoeira em outros objetos ou puxe o cabo com força.

O não cumprimento desta instrução causará a ruptura do cabo, acarretando na incapacidade de obter a função normal e desempenho da talha e pode levar a acidentes graves.

• Não use a botoeira caso seu botão não opere corretamente.

O não cumprimento desta instrução pode levar a graves acidentes devidos a erro operacional.

• Não enrole nem amarre o cabo para o ajuste do seu comprimento.

O não cumprimento desta instrução causará a ruptura do cabo, acarretando na incapacidade de obter a função normal e desempenho da talha e pode levar a acidentes graves.

 A botoeira é um produto de resina. Não usar a botoeira em um ambiente de uso de produtos químicos/solventes. Isso poderá causar sua deterioração.

O não cumprimento desta instrução pode acarretar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, podendo causar acidentes graves.




 Ao iniciar a operação da talha depois de parar a talha, pressionando o botão de Parada de Emergência, certifique-se de confirmar que não existem perigos ao redor do local de trabalho antes de liberar o bloqueio do botão de Parada de Emergência e de iniciar a operação.

#### **OBSERVAÇÃO**


Ao soltar as mãos da botoeira após a operação, não jogue o interruptor. Tenha cuidado para não machucar outros trabalhadores com a botoeira.

#### (Declaração do Selo de Aviso)



Caixa de controle

Selo de Aviso HW é afixado ao lado do resistor de frenagem na parte de trás da caixa de controle.



Selo de Aviso HW


Selo de Aviso HW diz que porque a caixa de controle e resistor de frenagem atingem uma temperatura elevada após a talha ser operada, eles não devem ser tocados até que tenham arrefecido.

(Detalhe de desenho de visualização de A)

#### ■Botoeira de 7 botões

A botoeira de 7 botões tem um botão de parada de emergência e comutadores de parada e retomada. A botoeira de única velocidade e botoeira de dupla velocidade são montados de acordo com a velocidade da talha.


Os botões do conjunto de interruptores são expressados como (E) e (W) para movimento da talha (S) e (N) para movimento da ponte rolante.



#### ■Botoeira de 5 botões

Botoeira de 5 botões tem um botão de parada de emergência tipo bloqueio e interruptores de pressão de operação. A botoeira de única velocidade e botoeira de dupla velocidade são montados de acordo com a velocidade da talha.

Os botões do conjunto de interruptores de pressão são expressos como (E) e (W) ou (D) para movimento de translação.



#### ■1-10-2 Operação

#### Geral

#### <u> ( A</u>VISO



Não opere a talha em ambientes com gases inflamáveis ou explosivos.
 O não cumprimento desta instrução pode levar a graves acidentes, como incêndios, devido à falha da talha.

Proibido

- Não utilize a talha com excesso de valores nominais (valor nominal de período curto, valor nominal intermitente) do motor de elevação e a frequência máxima de inicialização.
   O não cumprimento desta instrução pode causar graves acidentes, como incêndio devido à queima/superaquecimento do motor da talha.
- Não use a talha com tensão maior do que a tensão nominal.
   O não cumprimento desta instrução pode levar a graves acidentes, como incêndios, devido à falha da talha.
- Não use o botão de parada de emergência para operações corriqueiras de parada.
   O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.
- Não exponha o cabo de aço à fagulhas de solda.
   O não cumprimento desta instrução diminuirá significativamente a vida útil do cabo de aço, podendo não só resultar em falha de obtenção de funcionamento e desempenho normal da talha, mas também causar a falha da mesma, podendo provocar acidentes graves.
- Não coloque hastes ou eletrodos de solda em contato com o cabo de aço.
   O não cumprimento desta instrução diminuirá significativamente a vida útil do cabo de aço, podendo não só resultar em falha de obtenção de funcionamento e desempenho normal da talha, mas também causar a falha da mesma, podendo provocar acidentes graves.



Não use o cabo de aço como aterragem para trabalho de soldagem. (Fig. A)
 O não cumprimento desta instrução pode afetar seriamente a saúde física do usuário, podendo causar acidentes graves e inesperados.





Obrigatório

• Acompanhe as condições ambientais e operacionais para operar a talha.

O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

#### **■**Eslinga

#### AVISO



• Não aplique uma carga à ponta do gancho ou trava. (Fig. B)

O não cumprimento desta instrução pode causar graves acidentes, resultando em morte ou ferimentos graves, tais como derrubar a carga elevada, etc.


Proibido

• Não amarre uma carga diretamente com o cabo de aço. (Fig. C)

O não cumprimento desta instrução pode causar graves acidentes, resultando em morte ou ferimentos graves, tais como derrubar a carga elevada, etc.

 Não utilize o cabo de aço enquanto ele estiver em contato com arestas afiadas. (Fig. D)

O não cumprimento desta instrução pode causar graves acidentes, resultando em morte ou ferimentos graves, tais como derrubar a carga elevada, etc.





Obrigatório

fe

• Use eslinga apropriada para o peso e forma da carga.

O não cumprimento desta instrução pode causar graves acidentes, resultando em morte ou ferimentos graves, tais como derrubar a carga elevada, etc.

A fixação inadequada pode resultar em perigo, como queda de uma carga elevada.

• Execute a fixação (ou amarração) com carga distribuída igualmente em dispositivos de fixação para obter uma elevação estável da carga.

O não cumprimento desta instrução pode causar graves acidentes, resultando em morte ou ferimentos graves, tais como derrubar a carga elevada, etc.

Amarre os dispositivos de fixação de forma segura na carga.

O não cumprimento desta instrução pode causar graves acidentes, resultando em morte ou ferimentos graves, tais como derrubar a carga elevada, etc.

• Conecte os dispositivos de fixação ao gancho inferior de maneira correta.

O não cumprimento desta instrução pode causar graves acidentes, resultando em morte ou ferimentos graves, tais como derrubar a carga elevada, etc.

#### **■**Elevação/Baixamento

#### AVISO



Não eleve mais do que a capacidade permitida. (Fig. E)
 O não cumprimento desta instrução pode causar graves acidentes, resultando em morte ou ferimentos graves, tais como derrubar a carga elevada, etc.

Sobrecarga

Ε

Proibido

- Não opere a talha com carga excedente à faixa de elevação.
   O não cumprimento desta instrução pode causar graves acidentes, resultando em morte ou ferimentos graves, tais como derrubar a carga elevada, etc.
- Não tente elevar estruturas fixadas (piso, aterramento ou construções).
   O não cumprimento desta instrução pode causar danos físicos aos equipamentos e às máquinas, incluindo a talha.
- Não pare constantemente a talha com o limite máximo do dispositivo de parada de emergência (interruptor de limitação).

O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

 Não use a talha quando o limitador de sobrecarga for operado para parar de enrolar o cabo.

O não cumprimento desta instrução pode causar graves acidentes, resultando em morte ou ferimentos graves, tais como derrubar a carga elevada, etc.

· Não balance a carga elevada.

O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.


 Não enrole o cabo de aço solto com uma carga em uma ação para evitar expor o cabo de aço a choques.

O não cumprimento desta instrução pode levar a graves acidentes devido à falha da talha. Parar a elevação quando o cabo de aço estiver tensionado. Em seguida, eleve vagarosamente.

- Não realize movimentação lenta de elevação com frequência excessiva.
   O não cumprimento desta instrução pode levar a graves acidentes devido à falha da talha.
- Não realize arranques (reversão repentina de movimentação).
   O não cumprimento desta instrução pode levar a graves acidentes devido à falha da talha. Ao inverter o movimento, primeiro parar a talha, e então inverta-o.
- Não faça com que a carga no gancho caia para baixo ao tirar uma carga fora de um palete. (Fig. F)

O não cumprimento desta instrução pode levar a graves acidentes devido à falha da talha.

Não faça com que a carga entre em contato com o cabo de aço.
 O não cumprimento desta instrução pode causar graves acidentes, resultando em morte ou ferimentos graves, tais como derrubar a carga elevada, etc.



- Não gire uma carga elevada. Utilize o dispositivo de rotação.
   O não cumprimento desta instrução pode levar a graves acidentes devido à falha da talha.
- Não realize trabalho de soldagem ou corte enquanto a carga estiver levantada.
   O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.
- Não efetue reparos ou desmontagem enquanto a carga estiver suspensa. O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes graves que resultarão em morte ou lesão grave, tal como a queda da carga levantada, etc. Quando for reparar ou desmontar uma talha de cabo de aço, garanta que o produto esteja colocado no chão e que somente os engenheiros de manutenção manuseiem a talha.
- Não entre em áreas abaixo de cargas.
   O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.

#### **AVISO**




Obrigatório

- Quando o limite máximo do dispositivo de parada de emergência (interruptor limitador) for operado, pare o trabalho de elevação imediatamente e baixe a carga.
   O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.
- Mova a talha bem acima da carga e levante-a. (Não puxe a carga em uma direção inclinada.) (Fig. G)

O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

 Não abandone a posição de funcionamento enquanto a carga estiver sendo levantada. Sempre mantenha um olhal sobre a carga levantada.
 O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.



#### **↑** CUIDADO



Proibido

• Não use o limitador de sobrecarga para medir o peso de uma carga.

O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

O uso do limitador de sobrecarga diferente de seu propósito direcionado poderá resultar em lesões ou danos ao patrimônio.



Obrigatório

- Ao carregar uma carga levantada usando um imã de elevação ou de um mandril de vácuo, diminua a altura da carga levantada o mais baixo possível.
  - O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.
- Não eleve uma carga com duas talhas de cabo de aço.

O não cumprimento desta instrução pode causar graves acidentes, resultando em morte ou ferimentos graves, tais como derrubar a carga elevada, etc.

#### ■Trajeto/Movimento de Translação

#### AVISO



 Não opere a talha debaixo da carga ou transportar cargas acima de pessoas. (Fig. I)
 O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios

inesperados.

Proibido


 Não opere a talha quando houver qualquer pessoa na área onde a carga elevada estiver se movendo.


O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.

 Não permita que pessoas entrem na área onde uma carga levantada estiver sendo movida.

O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.








O não cumprimento desta instrução pode causar acidentes que afetam a saúde humana, devido à queda, tropeço, pisões em falso ou compressão.

Opere a talha enquanto visualiza a parte traseira de uma carga, movendo-se para frente.



#### **↑** CUIDADO



Não bata a carga levantada contra outras estruturas ou fiações.

O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.

Proibido



Obrigatório

 Caso o cabo de aço fique preso, pare imediatamente a operação e recomponha os cabos entrelaçados.

O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

#### Em caso de anormalidades ou falhas

#### **AVISO**



 Caso a talha esteja danificada ou ocorra vibrações e ruídos anormais, pare a operação imediatamente.

O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.

Obrigatório

- Caso a talha se mova na direção oposta à indicação na Botoeira, pare a operação imediatamente.
  - O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.
- Quando se observar torção, entrelaçamento, rachadura, deformação, fixação de matérias estranhas ou engajamento anormal do cabo de aço, pare a operação imediatamente.
   O não cumprimento desta instrução pode causar graves acidentes, resultando em morte ou ferimentos graves, tais como derrubar a carga elevada, etc.

#### **↑** CUIDADO



Obrigatório


- Quando se observar quaisquer anormalidades durante a operação, indique a "FALHA" e entre com contato com os engenheiros de manutenção.
   O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.
- Caso a alimentação necessite ser interrompida, mantenha-se em segurança e entre em contato com os engenheiros de manutenção.

O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.




#### ■1-10-3 Como fazer a fixação adequada da carga

Fixe a carga na linha estendida do eixo do gancho.



Não execute fixações perigosas, conforme mostrado abaixo.








Ângulo muito aberto



Trava do gancho não fechada



Fixação da carga na ponta do gancho

# ■1-10-4 Como suprimir o balanço de uma carga

#### AVISO



Proibido

 Não mova a talha com uma carga pendurada em um dos lados da cabeceira da ponte rolante (extremidade do trilho).

Caso contrário, a carga pode balançar e atingir uma pessoa ou um objeto ou cair, de modo a resultar em morte ou lesão grave.

O balanço de uma carga faz com que seja difícil e perigoso mover o mecanismo de elevação. A ideia básica da operação é de não causar balanço de carga. Para esse propósito, observe as instruções a seguir.


- · Não puxe uma carga em uma direção inclinada.
- Comece devagar quando realizar movimento de translação da carga.
- · Não eleve repentinamente.

Mesmo se você observar as instruções acima, a carga elevada pode oscilar no início e na parada da talha.

O seguimento correto das operações pode reduzir o balanço da carga elevada.

#### Operação

- 1) Pressione o botão de movimento de translação. (Fig. a)
- 2) Quando a talha começar a se movimentar, a carga suspensa tem um ligeiro retardamento. (Fig. b)
- 3) Solte o botão um pouco antes do momento em que a carga levantada oscilar para a posição central.
- 4) Quando a carga levantada vem para a posição logo abaixo da talha, pressione o botão novamente e continue com o movimento de translação da carga. (Fig. c)



# ■1-10-5 Precauções Pós-Trabalho

#### **⚠** CUIDADO



 Não armazenar a talha com status de elevação excessiva (sempre que o Limite Máximo do Dispositivo de Parada de Emergência estiver ativo), ou status de descida excessiva de carga (descida até um comprimento além da faixa de elevação).

O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

0

Obrigatório

Armazenar a talha com a energia elétrica desligada.

O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.

Indicar "FALHA" na talha que necessite de reparos para prevenir que o mesmo seja usado por engano.

O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.

- Limpar a talha tirando vestígios de poeira e gotas d'água antes de armazená-lo.
   O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.
- Limpar as peças que abrigam (ou são raspadas pelo) cabo de aço, tal como o tambor de corda, a polia do gancho, a polia ociosa e o guia-cabo, removendo a sujeira, corpos estranhos e gotas d'água deles antes de guardar.
  - O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.
- Quando a talha estiver instalada em local descoberto, cubra-a com capa de chuva ou um teto após aplicar tratamento à prova de ferrugem.

O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

#### **OBSERVAÇÃO**

- Limpar frequentemente as botoeiras de modo a não permitir acúmulo de poeira e areia.
- Ao armazenar a talha por um longo período de tempo, é efetivo realizar uma operação de marcha lenta num certo intervalo de tempo, de modo a prevenir enferrujamento.
- Quando não estiver usando a talha, enrolar o cabo do Gancho para armazenar numa altura onde não interfira a passagem ou demais trabalhos.
- Decidir a colocação ou armazenagem da talha previamente. Recomenda-se que seja pendurado a botoeira no pilar.

# 1-11 Inspeção Diária

#### **№ PERIGO**



Obrigatório

• Realize inspeção diária antes de utilizar.

A falha ao realizar a inspeção pode tornar impossível manter a função e o desempenho normais da talha, resultando em falha ao usar a talha com segurança e levando a acidentes graves.

Quando qualquer anormalidade for encontrada durante a inspeção, desligue a energia, indique a "FALHA" e peça ao engenheiro de manutenção que efetue reparo.

#### Inspeção Diária

O operador da talha, principalmente, deverá realizar a inspeção diária para verificar as condições da talha por meio de inspeção visual e operação sem carga.

# ■1-11-1 Aparência

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Indicação de placas de identificação e etiquetas	Verificar visualmente.	Não destacar. Indicação pode ser vista claramente.	Realizar limpeza, reparo ou substituição com placa de identificação ou etiqueta novas.
			Ao solicitar uma placa de identificação, favor informar ao pessoal da KITO o Código do Produto e Nº de Série.
Deformação e dano da unidade principal e de cada peça	Verificar visualmente.	Nenhuma deformação aparente ou corrosão	Substitua as peças com deformação, dano, falha ou rachadura.
Parafusos, porcas e pinos de divisão	Verificar visualmente.	Os parafusos, porcas e pinos de separação que podem ser vistos do exterior devem ser livres de afrouxamento e não poder estar soltando.	Apertar os parafusos, porcas e pinos de divisão de maneira firme.
Trilho de Movimento de Translação	Verificar visualmente     no chão.	<ul> <li>Nenhuma deformação, abrasão ou danos aparentes</li> <li>Nenhuma outra anormalidade estrutural</li> </ul>	Substituir o trilho.

# ■1-11-2 Cabo de Aço

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Tipo	Verificar visualmente.	<ul> <li>Mesmo que a indicação na placa de identificação.</li> <li>(Diâmetro externo, número de cordões do cabo e direção de torção)</li> </ul>	Usar produto original.
Ruptura do cabo de aço	Verificar visualmente.	Nenhuma ruptura aparente	Realizar o item de inspeção do "■2-2-2 Cabo de Aço" (P62) do Capítulo 2, Inspeção frequente.
Abrasão	Verificar visualmente.	Nenhuma abrasão aparente	Realizar o item de inspeção do "■2-2-2 Cabo de Aço" (P62) do Capítulo 2, Inspeção frequente.
Ferrugem, Corrosão	Verificar visualmente.	Nenhuma ferrugem e corrosão aparentes	Realizar o item de inspeção do "■2-2-2 Cabo de Aço" (P62) do Capítulo 2, Inspeção frequente.
Amassado e perda da Forma  Amassados	Verificar visualmente.	Nenhum amassado / deformação ou perda de forma	Realizar o item de inspeção do "■2-2-2 Cabo de Aço" (P62) do Capítulo 2, Inspeção frequente.
Perda de forma			
Graxa	Verificar visualmente.	Deve ser lubrificado adequadamente	Aplicar graxa.

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Peça de Fixação de Extremidade do cabo	Verificar visualmente.	<ul> <li>Nenhuma quebra/entalhe ou ferruge do cabo</li> <li>Nenhum grampo saindo do cabo</li> </ul>	em Realizar o item de inspeção do "■2-2-2 Cabo de Aço" (P62) do Capítulo 2, Inspeção frequente. Apertar o grampo
		<torque aperto="" cal<="" de="" do="" grampo="" td=""><td>do cabo de</td></torque>	do cabo de
		Diâmetro do cabo (mm) φ	8 maneira bem
		Torque de aperto (N·m)	segura.
		Tamanho do parafuso em "U" M	8

# ■1-11-3 Conjunto do Gancho

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Abertura do Gancho	Verificar visualmente.	Sem abertura aparente do Gancho	Realizar o item de inspeção do "■2-2-3 Moitão" (P64) do Capítulo 2, Inspeção frequente.
Abrasão e corrosão do Gancho.	Verificar visualmente.	Nenhuma abrasão ou corrosão aparente	Realizar o item de inspeção do "■2-2-3 Moitão" (P64) do Capítulo 2, Inspeção frequente.
Deformação, Falha, Corrosão (Toda Unidade)	Verificar visualmente.	<ul> <li>Nenhuma deformação, corrosão ou falha aparente</li> <li>Sem fixação de matérias estranhas, tais como respingos</li> <li>Nenhuma dobradura ou torção</li> </ul>	Realizar o item de inspeção do "■2-2-3 Moitão" (P64) do Capítulo 2, Inspeção frequente.
Inclinação e balanço	Verificar visualmente.	Não deve haver inclinação, devendo ser balanceada	Corrigir a posição e direção do moitão, bem como a torção do cabo de aço.
Trava do Gancho	Verifique visualmente e pela operação.	<ul> <li>Não possuir deformação aparente, abrindo/fechando suavemente.</li> <li>A Trava do Gancho é montada de maneira fixada e segura dentro da abertura do Gancho.</li> </ul>	Substitua a Trava do Gancho.

# Inspeção Diária (Continuação)

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Movimento do gancho (Rotação)	Verifique visualmente     e pela operação.     Pescoço	Rotacionar suavemente por 360°.	Substituir o gancho ou o mancal de encosto para o gancho.
Roldana do gancho	Verifique visualmente     e pela operação.	<ul> <li>Mover (rotacionar) suavemente.</li> <li>O sulco da canaleta deve estar livre de deformação, danos e abrasão aparentes.</li> </ul>	Substituir a roldana do gancho.
Porca do gancho	Verifique visualmente     e pela operação.	O pino de mola não pode estar saindo	Substituir o pino de mola.
Cobertura da polia do gancho	Verificar visualmente.	Nenhuma deformação, danos ou parafuso solto	Substituir a cobertura da polia do gancho.

# ■1-11-4 Botoeira

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Comutador	Verificar visualmente.	<ul> <li>Sem deformação, sem danos e sem parafuso solto</li> <li>Deve ter indicação clara / visível.</li> <li>Sem descoloração</li> </ul>	inclinar e reparar a etiqueta ou substituí-la com uma nova. Fixar a etiqueta de maneira segura.

# ■1-11-5 Funcionamento e Desempenho

• Verificar o item a seguir sem carga.

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Verificação Operacional	Operação sem carga	<ul> <li>O Cabo de Aço pode ser enrolado suavemente.</li> <li>O Cabo de Aço tem de ser corretamente enrolado sobre o tambor de cabo.</li> <li>A guia do cabo deve funcionar sem problemas.</li> <li>A roldana inativa deve rodar sem problemas.</li> <li>Quando a operação for interrompida, o motor pára imediatamente.</li> <li>Quando o Botão de Parada de Emergência é pressionado, todos os movimentos de elevação param.</li> <li>Ao operar outros botões enquanto o Botão de Parada de Emergência estiver pressionado, a talha não inicia a operação.</li> <li>Após cancelar o Botão de Parada de Emergência, a talha opera normalmente.</li> <li>Deve ser operado na mesma direção que a seta indica no botão. (Não deve ser operado em direção inversa.)</li> <li>Os botões de operação devem moverse suavemente.</li> <li>As operações de elevação e rebaixamento devem ser suaves.</li> <li>Deve realizar trajetória transversal sem serpentear.</li> </ul>	Consultar em "■3-1-1 Orientações sobre solução de problemas" (P98) Verificar a causa da falha e tomar as medidas necessárias.
Frear (antes da operação)	Operação sem carga	O freio deve ser operado de maneira confiável para parar o moitão imediatamente.	Realizar o item de inspeção do "■2-3-8 Funcionamento e Desempenho" (P80) do Capítulo 2, Inspeção frequente.
Dispositivo de parada de limite superior/ inferior	Operação sem carga	O motor deve ser parado automaticamente quando estiver operando a talha para pré-configurar o limite mínimo e o máximo.	Consultar em "  1-1 Orientações sobre solução de problemas" (P98)  Verificar a causa da falha e tomar as medidas necessárias.
Ruídos Anormais	Operação sem carga	Sem ruídos ou vibrações anormais	Consultar em "■3- 1-1 Orientações sobre solução de problemas" (P98) Verificar a causa da falha e tomar as medidas necessárias.

# Capítulo 2

# Inspeção

Este capítulo descreve os itens de inspeção frequente, os itens de inspeção periódica e os procedimentos de desmontagem.

Consulte Capítulo 1 "Informação do Produto" para os itens de inspeção diária. Inspeção é o primeiro passo em direção à segurança. Realize a inspeção diária, inspeções frequentes e inspeção periódica para uso seguro do produto.

2-1	Observações de Segurança	60
	2-1-1 Assuntos gerais relacionados à inspeção	60
2-2	Inspeção frequente	62
	2-2-1 Aparência	62
	2-2-2 Cabo de Aço	62
	2-2-3 Moitão	64
	2-2-4 Botoeira	66
	2-2-5 Unidade Principal: Unidade de elevação	66
	2-2-6 Engrenagem de redução de elevação	69
	2-2-7 Quadro do trole	70
	2-2-8 Caixa de Controle	71
	2-2-9 Fonte de alimentação e Cabeamento	72
	2-2-10 Características elétricas	72
	2-2-11 Funcionamento e Desempenho	73
2-3	Inspeção Periódica	74
	2-3-1 Aparência	75
	2-3-2 Unidade principal	75
	2-3-3 Engrenagem de redução de elevação	76
	2-3-4 Unidade Principal: Unidade de movimento de	
	translação	77
	2-3-5 Engrenagem de redução de movimento de	
	translação	78
	2-3-6 Graxa	79
	2-3-7 Características elétricas	79
	2-3-8 Funcionamento e Desempenho	80
	2-3-9 Procedimento de substituição do cabo de aço	81
2-4	Orientações sobre a substituição de lubrificantes e	
	peças	91
	2-4-1 Verificar o número de partidas e horas de	
	funcionamento	91
	2-4-2 Orientações sobre a Programação de Substituição o	u
	de Aplicação de Lubrificantes	92

2-4-3	Orientações sobre programação para a substituição d	е
	engrenagem de redução, Motor, freio, polias e	
	roda	ar

# 2-1 Observações de Segurança

## ■2-1-1 Assuntos gerais relacionados à inspeção

#### AVISO



 A inspeção periódica da talha deve ser realizada pelo engenheiro de manutenção.
 O não cumprimento desta instrução pode tornar impossível executar corretamente a inspeção/ verificação e desmontagem/montagem da talha e pode não apenas resultar em falha ao obter a

função normal e o desempenho da talha, mas também pode provocar acidentes graves.

 Não utilize a peça que exceda o limite de serviço ou os critérios e as peças que não sejam peças genuínas.

O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

Mesmo que a peça seja peça genuína da KITO, não pode ser usada para outros modelos. Consulte o Manual de Desmontagem/Montagem fornecido separadamente para o uso correto da peça.

- Não faça a inspeção da talha com uma carga elevada.
  - O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.
- Desligue a alimentação principal quando fizer a inspeção.
   O não cumprimento desta instrução pode provocar choque elétrico, que pode afetar seriamente a saúde do corpo humano.
- Não use lubrificante como óleo e graxa em lugares com fogo ou faíscas.
   O não cumprimento desta instrução pode levar a graves acidentes como incêndio.



 Realizar inspeções regulares (frequente e periódica). Manter o registo das inspeções periódicas e frequentes. Efetuar as inspeções com uma frequência adequada, prestando atenção às condições obtidas de inspeção diária e som de funcionamento.

O registro de inspeção torna possível obter informações sobre as condições da talha como função e desempenho da talha e o ciclo de substituição de peça e facilita o planejamento de manutenção para a talha. A falha ao realizar a inspeção pode tornar impossível manter a função e o desempenho normais da talha, resultando em falha ao usar a talha com segurança e levando a acidentes graves.

- Coloque a talha no chão ou bancada de trabalho ao executar o reparo e desmontagem da talha.
  - O não cumprimento desta instrução pode tornar impossível executar corretamente a inspeção/ verificação e desmontagem/montagem da talha e pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode provocar acidentes graves.
- Mesmo que os componentes da talha não excedam o limite de serviço, substitua as peças quando a talha exceder as horas de funcionamento totais derivadas do grau indicado na talha e o fator de carga.
  - O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.
- Não utilize a talha quando qualquer anormalidade for observada durante a inspeção.
   Indique "FALHA" na talha e entre em contato com o engenheiro de manutenção ou com a KITO para reparo.
  - O não cumprimento desta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.
- Certifique-se de realizar o controle funcional e verificação de desempenho regular (frequentes e periódicas).
  - O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.
- Ao executar a verificação funcional e de desempenho, certifique-se executar a verificação primeiro sem carga e depois com a carga nominal.
  - O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.
- Indica "VERIFICAÇÃO" ao realizar a inspeção.
  - Quando uma ponte rolante é operado erroneamente durante a inspeção, pode resultar em acidentes como queda das peças e ferramentas e também de uma pessoa.

#### **⚠** CUIDADO




Obrigatório

- Use equipamento de proteção como óculos de proteção e luvas dependendo do conteúdo do trabalho.
  - Caso contrário isto pode resultar em prejuízo devido ao óleo dispersado ou cantos afiados de uma peça.
- Preste atenção ao processo de trabalho, método de trabalho e postura de trabalho.
   O peso ou as peças do produto podem fazer sua mão ser pega ou podem machucar sua cintura.
   Tenha cuidado especial com o trabalho em um andaime instável, como trabalho em um lugar altamente elevado usando uma escada.
- Use um capacete e um cinto de segurança quando trabalhar em um lugar altamente elevado. Caso contrário, isto pode resultar em lesões ou queda de uma pessoa.
- Remova adequadamente o óleo preso ao produto ou derramado no chão.
   Caso contrário isto pode resultar em ferimentos devido à queda do produto ou escorregões.
- Mantenha a área de trabalho limpa quando desmontar o produto.
   Montagem ou mistura de peças que não sejam genuínas pode resultar em danos ao produto ou acidentes devido ao funcionamento defeituoso.

#### **OBSERVAÇÃO**

- Ao realizar a inspeção frequente, realize a inspeção diária ao mesmo tempo.
- Ao realizar a inspeção periódica, realize as inspeções frequentes e a inspeção diária ao mesmo tempo.
- Ao detectar qualquer anormalidade devido ao uso errôneo durante a inspeção, o engenheiro de manutenção deve instruir o usuário para o uso correto da talha.
  - Ex. (1) Danos no Cabo de Aço e o Guia-Cabo (causa: puxar em uma direção inclinada)
    - (2) Afrouxamento ou a deformação do Dispositivo de Parada de Emergência de Limite Superior (causa: uso habitual do Dispositivo de Parada de Emergência de Limite Superior)

#### (Declaração do Selo de Aviso)



# 2-2 Inspeção frequente

## 



• Certifique-se de realizar o controle funcional e desempenho na inspeção frequente. O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

#### **OBSERVAÇÃO**

Ao realizar a inspeção frequente, realize a inspeção diária ao mesmo tempo.

#### Inspeção frequente

O engenheiro de manutenção, ou a pessoa designada pelo engenheiro de manutenção, deve proceder com inspeções frequentes para verificar as condições da talha por verificação visual, medição e operação sob a carga nominal. Além disso, manter e armazenar o registro de inspeção.

# ■2-2-1 Aparência

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Trilho de Movimento de Translação	Verificar visualmente.	<ul> <li>Nenhuma dobra da superfície de movimento de translação</li> <li>Nenhuma deficiência que afete o movimento de translação</li> <li>Nenhuma mancha de óleo</li> </ul>	Substituir o trilho.
Batente	Verificar visualmente.	<ul> <li>Nenhum parafuso frouxo</li> <li>Nenhuma deformação ou danos aparentes</li> </ul>	<ul> <li>Aperte o batente.</li> <li>Substitua batente.</li> <li>Evite que o batente seja atingido constantemente.</li> </ul>

# ■2-2-2 Cabo de Aço

Item	Método de verificação			Critério		Qι	ıando falhou
Ruptura do fio	Verificações por medições.	•	<ul> <li>A proporção de fios quebrados em um único cabo deve ser inferior a 10%.</li> <li>O número de fios com quebras a jusante em um único cabo deve ser inferior a dois.</li> </ul>				ubstitua o abo de aço.
Abrasão	Abrasão Verificações por medições.		Medir uma par abrasão signif diâmetro d não ou mais. (Para o diâme consulte os va	icativa e verifi o seja reduzid tro d padrão d	car que o lo em 7% da corda,		ubstitua o abo de aço.
			Cabo de A		Cabo de A	ço	
			Capacidade	Diâmetro nominal (mm)	Estrutura	l	10% do número de fios
			3,2t	ø8	6x29 (Fi)		17 cabos
			5t	ø8	6x26 (P·W	S)	15 cabos

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Danos ao formato	Verificar visualmente.	Nenhum dano aparente ao formato como mostrado abaixo.	Substitua o cabo de aço.
Fio saindo das	cordas	Torção demais (a torção é parcialn	nente apertada)
Alma Sacada		Pouca torção (a torção é parcialme	ente afrouxada)
Diâmetro dos fio	os parcialmente reduzidos (Esmagar	mento) Ondas (em forma de espiral)	
Cordas saindo	de outras cordas	Forma de cesto (inchada em forma	a de cesta)
Cabo liso (paro	cialmente pressionada para ser pla	na)	

# ■2-2-3 Moitão

Item	Método de verificação	Critério Quando falhou
Abertura do Gancho	Verificações por medições.  Pescoço	<ul> <li>A abertura do Gancho (Dimensão a) não deve exceder o valor limite de 5%.</li> <li>A abrasão da seção perigosa (Dimensões b e c) não deve exceder 10%.</li> <li>O ângulo de torção da ponta do Gancho não deve ultrapassar 10 graus.</li> <li>O pescoço não deve ter deformação plástica.</li> </ul>
	c b	Capacidade (t) Dimensão a (mm) Dimensão b (mm) Dimensão c (mm)  Padrão Padrão Limite Padrão Limite  Tipo pé direito baixo 5 105 53 47,7 67 60,3  *) Os valores acima de Dimensão a são para referência. Realizar a verificação com base nos valores medidos na compra.
Abrasão e corrosão do gancho	Verificações por medições.	Abrasão e corrosão não aparentes     Cada dimensão não deve exceder o limite indicado na tabela acima.      Substituir o Gancho.
Roldana do gancho	Verificações por medições.  B  A	<ul> <li>A abrasão da ranhura (A) não deve exceder 15% do diâmetro do cabo de aço.</li> <li>A abrasão da parede lateral (em espessura) (B) não deve exceder 10% do diâmetro do cabo de aço.</li> <li>Nenhuma falha que danifique o cabo de aço</li> <li>Nenhuma rachadura</li> </ul>
		Roldana do gancho Capacidade Dimensão A Dimensão B
		(t) (mm) (mm) Padrão Limite Padrão Limite
		Tipo pé direito baixo         3,2, 5         15         16,2         4,6         3,8

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Suporte em L, Mesa basculante	• Verificar visualmente.  Suporte em L  Munhão	<ul> <li>Nenhuma deformação, danos ou porca solta</li> <li>Nenhuma abrasão aparente dos furos</li> </ul>	Substitua o Moitão. Aperte firmemente. Valores de torque de aperto das porcas 153 N•m para M16

# ■2-2-4 Botoeira

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Cabo da botoeira	Verificar visualmente.	<ul> <li>Deve ser firmemente conectado</li> <li>O cabo de proteção deve impedir que força externa seja aplicada ao cabo quando a botoeira é puxada.</li> <li>Não ter nenhum dano</li> </ul>	Amarre o cabo da botoeira e o cabo de proteção à unidade corretamente.

# ■2-2-5 Unidade Principal: Unidade de elevação

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Engrenagem de redução, Quadro traseiro, Eixo de suporte, Junta do quadro de trole (placa de junta)	Verificar visualmente.	<ul> <li>Nenhuma deformação, abrasão ou danos aparentes</li> <li>Nenhuma anormalidade nas peças conectadas</li> <li>Nenhum afrouxamento dos elementos de fixação como parafusos</li> </ul>	Substitua a Caixa de redução, Quadro traseiro, Eixo de suporte ou Quadro do trole. Aperte os parafusos com segurança.

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Tambor do cabo de aço	Verifique visualmente e por medida.	<ul> <li>Nenhuma deformação, abrasão ou rachaduras aparentes</li> <li>A abrasão da ranhura não deve exceder 20% do diâmetro do cabo de aço.</li> </ul>	Contatar a KITO.
	(t) Pac	nensões t (mm) Dimensões D (mm) drão Limite Padrão Limite 3 4,6 Φ152 Φ148,8	
Abraçadeira do cabo	Verificar visualmente.     Abraçadeira do cabo	Sem afrouxamento, deslocamento, nem saindo	Aperte a abraçadeira de cabo. Valores de torque de aperto dos parafusos: 18 N•m para M8
Guia de corda	Verifique visualmente e pela operação.	<ul> <li>O guia deve ser livre de deformação, danos e abrasão aparentes.</li> <li>Deve ser limpo e livre de óleo aderido</li> <li>Sem sair da mola helicoidal</li> <li>Nenhuma abrasão aparente no rolo</li> <li>A parte que entra em contato com a chave de limite deve ser livre de deformação, danos e abrasão aparentes.</li> <li>Nenhum ruído anormal na guia de corda</li> </ul>	Substitua os componentes da guia do cabo de aço. Limpe a guia do cabo de aço. Aplique graxa nos seguintes locais da guia do cabo de aço, etc. • Peça do rolo guia • Peça convexa presa no tambor • Ranhura do tambor do cabo de aço

# Inspeção frequente (Continuação)

Item	Método de verificação	Critério Quando falhou
Peça de Fixação de Extremidade	Verificar visualmente.	<ul> <li>Nenhuma deformação, abrasão ou danos aparentes</li> <li>Nenhuma porca solta</li> <li>O grampo do cabo deve ser fixado a uma distância de quatro vezes o diâmetro do cabo de aço da extremidade inferior do soquete.</li> <li>Substitua as peças.         <ul> <li>Aperte as porcas com segurança.</li> <li>Válvula de torque:</li> <li>9 N•m para M8</li> </ul> </li> </ul>
Polia intermediária	Verifique visualmente e por medida.  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B	<ul> <li>Nenhum afrouxamento ou queda de parafusos</li> <li>Mover suavemente</li> <li>Nenhuma deformação, danos ou abrasão aparentes</li> <li>A abrasão (em diâmetro) da ranhura não deve exceder 15% do diâmetro do cabo de aço.</li> <li>A abrasão da parede lateral (em espessura) (B) não deve exceder 10% do diâmetro do cabo de aço.</li> <li>Nenhuma falha que danifique o cabo de aço</li> <li>Nenhuma rachadura</li> </ul>
		Capacidade Dimensão A (mm) Dimensão B (mm)
	A	(t) Padrão Limite Padrão Limite
	VA VA	Tipo pé direito baixo         3,2,5         15         16,2         4,6         3,8

Item Método de verificação Critério	Quando falhou
Dispositivo de parada de emergência de limite superior  • Verificar visualmente.  • A alavanca deve estar livre de abrasão, danos e grand deformações.  • Mover suavemente  • Deve ser limpa  • Sem porca ou parafuso fro  • Sem pinos de divisão solto	limpar as peças do Dispositivo de parada de emergência de limite superior.

# ■2-2-6 Engrenagem de redução de elevação

22 2 0 2mgronagom ao roaayao ao olorayao			
Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Caixa de engrenagens, corpo	• Verificar visualmente.	<ul> <li>Nenhuma deformação, danos ou rachaduras aparentes</li> <li>Nenhum vazamento de graxa</li> </ul>	Substitua a Caixa de redução. Aperte os parafusos com segurança. 40 N•m para M10

# ■2-2-7 Quadro do trole

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Roda	Verificar visualmente.	<ul> <li>Nenhuma deformação , danos ou abrasão aparentes</li> <li>Nenhuma mancha de óleo na superfície de operação</li> <li>Os dentes devem ser lubrificados com graxa suficiente.</li> </ul>	Substitua as peças. Limpe as peças manchadas. Aplique graxa.
Rolo guia	Verificar visualmente.	<ul> <li>Nenhuma deformação , danos ou abrasão aparentes</li> <li>O rolo guia deve rodar sem problemas.</li> <li>Nenhum parafuso de soquete frouxo</li> </ul>	Substitua os componentes do rolo guia. Aperte firmemente. Válvula de torque: 18 N•m para M8
Calota	• Verificar visualmente.	Nenhuma deformação ou danos aparentes     Nenhum parafuso frouxo	Recoloque a calota. Aperte os parafusos com segurança. Válvula de torque: 6 N•m para M6
Amortecedor, suporte de amortecedor	Verificar visualmente.  Armazenamento	Nenhuma dobra ou danos aparentes     Nenhum parafuso frouxo	Substitua os Amortecedores e suporte de amortecedor.  Aperte os parafusos com segurança. Válvula de torque: 35 N•m para M10

# ■2-2-8 Caixa de Controle

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Aparência	Verificar visualmente.	<ul> <li>Deve ser firmemente conectado à unidade principal</li> <li>Nenhuma deformação ou danos aparentes</li> <li>Os cabos devem ser conectados firmemente sem folga.</li> </ul>	Substitua a caixa de controle. Anexe a caixa de controle com segurança. Conecte os cabos com segurança.
Fiação interna	Verificar visualmente.	<ul> <li>As partes elétricas devem ser fixadas firmemente.</li> <li>O fio guia não deve estar frouxo.</li> <li>Nenhuma ruptura do fio, queima ou solda.</li> <li>O conector deve ser firmemente inserido.</li> </ul>	Conecte os fios com segurança. Substitua a fiação por fiação nova, consultando "■3-1-1 Orientações sobre solução de problemas (P98-99)".
Tela de Códigos de Erro	Verificar visualmente.	Nenhum erro deve ser mostrado no visor do inversor.	Verifique o código de erro e remova a causa ou tome medidas, consultando o Manual do Inversor fornecido separadamente.
Contaminação e adesão de materiais estranhos	Verificar visualmente.	Nenhuma contaminação com gotículas de água ou materiais estranhos	Remova a matéria estranha.

# ■2-2-9 Fonte de alimentação e Cabeamento

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Cabo de Energia	Verificar visualmente.	Ter o comprimento suficiente     Não ter nenhum dano     Ser firmemente conectado	Substitua o cabo de alimentação.
Cabo de retransmissão externo	Verificar visualmente.	Ter o comprimento suficiente     Sem Danos     Ser firmemente conectado	Substitua o cabo de retransmissão externo. Conecte o cabo com segurança.

# **■2-2-10 Características elétricas**

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Tensão da fonte	Verificações por medições.	A tensão nominal deve ser fornecida.      AVISO     Não realize inspeções com as mãos molhadas.     Não toque diretamente na peça onde a tensão é fornecida.	Fonte de alimentação adequada.
		O não cumprimento desta instrução pode levar a graves acidentes como incêndio devido à falha da talha.	

# **■2-2-11** Funcionamento e Desempenho

● Execute as seguintes inspeções sem carga.

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Ruído anormal	Operação sem carga	Nenhum som de rotação irregular Sem som de uivo do Motor ou som de raspagem do freio Nenhum som anormal do lugar perto da guia de cabo Nenhum som anormal da parte interna da engrenagem de redução  Certifique-se de realizar o controle funcional e verificação de desempenho regular (frequentes e periódicas). O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.	Tome medidas, consultando "■3-1-1 Orientações sobre solução de problemas (P98-99)".

# 2-3 Inspeção Periódica

#### AVISO



Coloque a talha no chão ou bancada de trabalho ao executar o reparo e desmontagem da

O não cumprimento desta instrução pode tornar impossível executar corretamente a inspeção/ verificação e desmontagem/montagem da talha e pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode provocar acidentes graves.

 Certifique-se de realizar o controle funcional e verificação de desempenho regular (frequentes e periódicas).

O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

Use luvas isolantes ao medir a tensão.

O não cumprimento desta instrução pode provocar choque elétrico, que pode afetar seriamente a saúde do corpo humano.

 Ao avaliar as características elétricas (resistência de isolamento, mas exceto a medição de tensão), desligue a alimentação.

O não cumprimento desta instrução pode provocar choque elétrico, que pode afetar seriamente a saúde do corpo humano.

#### **OBSERVAÇÃO**

Ao realizar a inspeção periódica, realize as inspeções frequentes e a inspeção diária ao mesmo tempo.

O engenheiro de manutenção, ou a pessoa designada pelo engenheiro de manutenção, deve proceder com inspeções periódicas para verificar as condições da talha por verificação visual, medição e operação do status com a (Consulte "■2-4-1 Verificar o número de partidas e horas de funcionamento" (P91)), desmontagem, medição e operação do inversor sob a carga nominal.

# ■2-3-1 Aparência


Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Trilho de Movimento de Translação	Verificações por medições.      Viga I      Viga H      T	<ul> <li>A abrasão na largura do trilho deve ser de 5% ou menos do valor padrão.</li> <li>A abrasão na espessura do trilho deve ser de 10% ou menos do valor padrão. (Referente a P22)</li> <li>*Na medição, meça primeiro a peça no estado novo e, em seguida, a peça desgastada e em seguida, compare as medições.</li> </ul>	Substitua ou conserte o trilho.

# ■2-3-2 Unidade principal

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Áreas comuns no corpo e no quadro de trás com o quadro do trole	Verificações por medições.  Parte traseira do Quadro Lado da engre de reducidade	ção	Substitua a peça desgastada, danificada ou deformada.
Dispositivo de parada de emergência de limite superior	• Verifique visualmente e pela operação.	<ul> <li>Ser fixada firmemente sem folga na parte de montagem.</li> <li>Realize operações de elevação sem carga e verifique que o moitão empurra a alavanca para parar imediatamente a operação de elevação.</li> <li>Antes da inspeção, certifique-se de ajustar o dispositivo de limite de parada superior/inferior para que o dispositivo não seja ativado.</li> <li>Após a inspeção, certifique-se de retornar a posição dos dispositivos de limite de parada superior/inferior. (Consulte "1-8 Configuração do limite máximo/mínimo do dispositivo de parada" (P31).)</li> </ul>	Monte o Dispositivo de parada de emergência de limite superior com segurança. Tome medidas, consultando "■3-1-1 Orientações sobre solução de problemas (P98-99)".
Dispositivo de parada de limite superior/ inferior	Verificar pela operação.	O Dispositivo de parada de limite superior/inferior deve operar normalmente (quando verificada sob nenhuma carga).	Tome medidas, consultando "■3-1-1 Orientações sobre solução de problemas (P98-99)".

# ■2-3-3 Engrenagem de redução de elevação

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Caixa de engrenagens, corpo	Verificar visualmente.	<ul> <li>Nenhuma abrasão, deformação ou danos na superfície interna</li> <li>Nenhum deslocamento (pino saindo de posicionamento)</li> </ul>	Substitua a Caixa de redução.
Mancal	Verifique as horas de funcionamento por inspeção visual e usando inversor.	de funcionamento danos por inspeção visual e • Rodar sem problemas	
Eixo da Engrenagem, Engrenagem 2, Engrenagem 3, Engrenagem 4, Engrenagem 6, Pinhão	<ul> <li>Verifique se há som anormal e vibração.</li> <li>Verifique o tempo de funcionamento usando inversor.</li> </ul>	<ul> <li>Nenhum som e vibração anormais da engrenagem de redução durante a operação</li> <li>O total de horas de funcionamento não deve exceder a orientação para a substituição (1600 H).</li> </ul>	Substitua a Caixa de redução.
Vedação de óleo	Verificar visualmente.	<ul> <li>Nenhuma deformação ou rachaduras</li> <li>Nenhum vazamento de óleo</li> </ul>	Substitua as peças.




<sup>\*</sup>Após desmontar e inspecionar a engrenagem de redução, aplique lubrificante de acordo com as instruções em "■2-4-2 Orientações sobre a Programação de Substituição ou de Aplicação de Lubrificantes" (P92).

# ■2-3-4 Unidade Principal: Unidade de movimento de translação

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Quadro de Trole, Viga, Eixo de Suspensão e Parafuso de Ajuste	Verifique visualmente e por medida.	<ul> <li>Nenhuma deformação, abrasão ou danos aparentes</li> <li>Nenhuma anormalidade nas peças soldadas</li> <li>Nenhum afrouxamento dos elementos de fixação como parafusos</li> </ul>	Substitua o Quadro de trole, feixe, eixo de suspensão e parafuso de ajuste. Aperte as porcas e os parafusos. Consultar o Manual de Desmontagem/ Montagem para valores de torque.
Roda	• Verifique visualmente e por medida.	A Dimensão D não devem ser reduzida abaixo do valor limite devido a abrasão da superfície da operação.     A diferença (elipticidade) no diâmetro da superfície de operação não deve exceder 1 mm.    Capacidade   Dimensão A   Dimensão D   (mm)     Padrão   Padrão   Limite     3,2,5   20   125   112,5     * A Dimensão A indica a posição para medir a Dimensão D.	Substitua a roda.
Rolo guia	Verifique visualmente e por medida.	A abrasão no diâmetro exterior não deve exceder 1 mm (quando comparado com peças não usadas).	Substitua o rolo guia.

## ■2-3-5 Engrenagem de redução de movimento de translação

Item	Método de verificação	Critérios	Quando falhou
Caixa de engrenagens e suporte de freio	Verificar visualmente.	<ul> <li>Nenhuma abrasão, deformação ou danos na superfície interna</li> <li>Nenhum deslocamento</li> </ul>	Substitua a engrenagem de redução de translação.
Mancal	Verifique as horas de funcionamento por inspeção visual e usando inversor.	<ul> <li>Nenhuma deformação, falha ou danos</li> <li>Rodar sem problemas</li> <li>O total de horas de funcionamento não deve exceder a orientação para a substituição (800 H).</li> </ul>	Substitua o rolamento.
Engrenagem 2, Pinhão e Eixo do Motor		<ul> <li>Nenhuma abrasão, deformação ou danos</li> <li>O total de horas de funcionamento não deve exceder a orientação para a substituição (800 H).</li> <li>A abrasão do dente não deve exceder 10% da espessura do dente.</li> </ul>	Substitua a engrenagem de redução de translação.
Vedação	Verificar visualmente.	Nenhum vazamento de óleo	Troque a vedação



<sup>\*</sup>Após desmontar e inspecionar a engrenagem de redução, aplique lubrificante de acordo com as instruções em "■2-4-2 Orientações sobre a Programação de Substituição ou de Aplicação de Lubrificantes" (P92).

#### **■2-3-6** Graxa

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Vazamento de graxa	Verificar visualmente.	Não ter nenhum vazamento da graxa das vedações, selos do óleo ou respiradouro de ar.	Substitua as vedações e os selos de óleo.

#### ■2-3-7 Características elétricas

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Isolamento Elétrico	Verificar por medição usando um medidor de resistência de isolamento.	<ul> <li>Resistência de isolamento deve ser 5MΩ ou superior.</li> </ul>	Substituição de peças defeituosas.
Resistência de Aterramento	Verificações por medições.	Deve ser aterrado com aterramento da classe D (com resistência de aterramento de 100 Ω ou inferior).	Fazer o aterramento corretamente.

#### **AVISO**



• Não se esqueça de desligar a energia ao medir a resistência.

O não cumprimento desta instrução pode resultar em morte ou ferimentos graves devido a choque elétrico, etc.

 Após a conclusão da inspeção de cada peça, execute a verificação operacional para a operação correta.

O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

# ■2-3-8 Funcionamento e Desempenho

Item	Método de verificação	Critério	Quando falhou
Verificação operacional	Execute a operação sob a carga nominal.	, , ,	
		<u> </u>	(P98-99)".
		Obrigatório  Certifique-se de realizar o controle funcional e verificação de desempenho regular (frequentes e periódicas). O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves como morte ou ferimento grave.	
Freio	<ul> <li>Execute a operação sob a carga nominal.</li> <li>Verifique visualmente e por medida.</li> </ul>	<ul> <li>A distância de parada de elevação/ abaixamento deve estar dentro de 1% da distância da elevação por minuto.</li> <li>A distância de parada de movimento de translação deve estar dentro de 10% da distância de movimento de translação por minuto.</li> </ul>	Tome medidas, consultando "■3-1-1 Orientações sobre solução de problemas (P98-99)".

#### ■2-3-9 Procedimento de substituição do cabo de aço

Para substituir um cabo de aço, abaixe o corpo da talha de cabo de aço ou a roldana de gancho até o chão para ceder o cabo.

#### Removendo o Cabo de Aço

Siga o procedimento abaixo para remover o cabo de aço.

#### Preparação:

Antes de iniciar a operação, prepare os seguintes itens:

Martelo, chave hexagonal, chaves inglesas (ou chaves inglesas ajustáveis), chave de fenda entalhada, alicate de encaixe e luvas de couro



1. Remova a parte de fixação da extremidade do cabo da unidade principal.



2. Remova o cabo de aço da parte de fixação da extremidade do cabo.



3. Puxe o cabo de aço da polia do gancho e polia intermediária.



4. Remova a guia do cabo.



5. Remova o cabo de aço enquanto desenrola o tambor do cabo.




6. Remova os grampos de cabo enquanto desenrola o tambor do cabo.


#### Inspeção Periódica (Continuação)

#### ■Removendo o Cabo de Aço

 Retire o anel de encaixe do eixo de suporte do gancho apoiando a parte de fixação final do cabo na unidade principal.








3) Remova o soquete e em seguida o grampo do cabo na extremidade do cabo.


#### 

Sua mão pode ser ferida.


Use luvas, etc. e cuidado com fios na extremidade do cabo durante a operação.

4) Bata levemente a ponta do contrapino e puxe para fora o contrapino do soquete.







Se for difícil tocar na ponta do contrapino, coloque uma chave de fenda entalhada no contrapino conforme mostrado na figura e martele o condutor.



5) Retire o cabo do soquete.


6) Puxe lentamente o cabo de aço da polia de gancho do moitão.










10) Remova o parafuso de soquete indicado pela seta na figura à direita e mova o cabo guia A em direção ao quadro traseiro à posição onde o guia da guia de cabo A não entre contato com o fio.

















#### Inspeção Periódica (Continuação)

11) Remova o cabo guia A nas posições onde o cabo guia A não interfere com o eixo de apoio pelo procedimento mostrado na figura à direita.



- 12) Execute a operação de desenrolamento enquanto puxa o cabo de aço com a mão para que não flutue longe do tambor do cabo. Retire com antecedência o cabo de aço para a posição da braçadeira conforme mostrado na figura à direita.
- 13) Solte os pinos e remova os grampos do cabo em três locais para remover o cabo de aço do tambor do cabo. Remova o cabo de aço, mantendo-o à mão para evitar que o cabo de aço seja removido de repente pela sua tensão.





Depois de retirar o cabo de aço utilizando o procedimento acima, siga o procedimento descrito na próxima página para anexar a cabo de aço de substituição.

#### Anexando o Cabo de Aço

Siga o procedimento abaixo para anexar o cabo de aço.

#### Preparação:

Antes de iniciar a operação, prepare os seguintes itens:

Cabo de aço de substituição, martelo, chave hexagonal, chaves inglesas (ou chaves inglesas ajustáveis), alicate de encaixe e luvas de couro



1. Retire da caixa e endireite o cabo de aço.



2. Aperte o cabo de aço com a braçadeira (em três locais).



3. Execute a operação de içamento para enrolar o cabo de aço no tambor do cabo.



4. Anexe a guia do cabo.





5. Passe o final do cabo através da polia do gancho e polia intermediário.

 No caso do tipo padrão, passe o cabo de aço também através da polia intermediária e outra.



6. Passe o cabo de aço através do soquete e insira o contrapino.



7. Fixe o grampo do cabo à extremidade do cabo.



8. Fixe o soquete para a parte final de fixação do cabo.

#### **AVISO**



Obrigatório

 Use um cabo de aço genuíno, tendo uma estrutura, comprimento e diâmetro do cabo adequado.

O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.


Comprimento de corte do cabo de aço:


(mm)

	Diâmetro	Cor de	Içamento		
Capacidade	do Cabo de Aço	processamento de ponta do cabo	Para 6 m	Para 9 m	Para 12 m
3,2t	φ8	Branco	30.000±200	42.000±200	54.000±200
5t	$\int \Phi^{0}$	Azul	30.000±200	42.000±200	34.000±200


#### ■Anexando o Cabo de Aço


- Retire da caixa a cabo de aço de substituição. Endireite o cabo de aço de substituição em uma linha reta sem torção em um amplo espaço.
  - \* Observação: Substitua o cabo de aço em um estado reto. Se o cabo de aço for montado em um estado torcido, ele se move violentamente ou flutua longe o tambor do cabo quando enrolado nele.
- Aperte a extremidade do cabo ao tambor com o parafuso de soquete e abraçadeira conforme mostrado na figura. (A quantidade de protrusão do cabo de aço deve ser aproximadamente três vezes o diâmetro de corda.)
  - \* Observação: Certifique-se de apertar o cabo de aço da posição indicada na figura à direita.






- Execute a operação de elevação para girar o tambor do cabo lentamente por cerca de 120 graus. Fixe o cabo de aço na posição a seguir.
- 4) Fixe o cabo de aço para a posição restante da mesma forma que a Etapa 3). (O cabo de aço deve ser fixado em três posições no total).
- 5) Depois de apertar o cabo, gire o tambor do cabo lentamente e coloque a cabo de aço enrolado em paralelo em duas voltas na ranhura do tambor do cabo do ponto de início do sulco (onde se inicia o sulco). Coloque a cabo de aço no encaixe do tambor do cabo girando o tambor do cabo na direção de elevação, puxando levemente o cabo de aço com uma mão, a fim de evitar que o cabo de aço flutue.





6) Depois de enrolar o cabo de aço em torno do tambor do cabo em certa medida, anexe o cabo guia.

Preste atenção à posição do colar quando anexar o cabo guia.





#### Inspeção Periódica (Continuação)


7) Fixe o cabo guia ao tambor do cabo da maneira mostrada na figura. Certifique-se de anexar o cabo guia para que o sulco interno do guia de cabo combine com o tambor do cabo.

Quando anexar a guia de cabo, aplique graxa (a mesma graxa usada ao cabo de aço, ver P88) às seguintes localizações.


- · Parte do rolo do guia de cabo
- · Peça convexa presa no tambor do cabo
- · Ranhura do tambor do cabo









9) Coloque no gancho a Guia de cabo B no eixo do suporte, conforme mostrado na figura e aperte a Guia de cabo B com os pinos. Preste atenção para anexar a guia de cabo B para que a cabo de aço saia do vão entre a guia de cabo A e guia de cabo B.





 Prestando atenção a uma posição de passagem, passe o final do cabo através da roldana do gancho.





- Prestando atenção a uma posição de passagem, passe o Cabo de aço através da polia ociosa.
- Passe o cabo de aço através da outra polia do bloco de gancho.






- Passe o cabo de aço do vão entre o contrapino e o soquete.
- Fixe o grampo do cabo à extremidade do cabo.


Fixar o grampo do cabo a uma distância de quatro vezes o diâmetro do cabo de aço da extremidade inferior do soquete, para que o cabo de aço de um comprimento quatro vezes o diâmetro do cabo de aço seja exposto.


Puxe o cabo de aço suficientemente antes de fixar para que o cabo de aço não flutue longe do contrapino.


(Toque de aperto do grampo de cabo: 9 N•m)


17) Introduza o eixo do suporte de suspensão de dentro da peça de fixação do final do cabo da unidade principal e prenda o soquete. Quando isso é feito, destorça o cabo de aço e insira a tomada no gancho na direção mostrada na figura à direita.















#### Inspeção Periódica (Continuação)

18) Firmemente fixe a ponta do eixo da extremidade fixada com o anel de encaixe.



19) Para fixar de forma segura o contrapino ao soquete depois de instalar a talha no trilho, eleve o bloco do gancho do piso. Em seguida, eleve o bloco aprox. 50 mm manualmente e solte-o duas ou três vezes.

#### AVISO



• Depois de substituir o cabo de aço, verifique se a guia de cabo move-se suavemente sob nenhuma carga, e a cabo de aço se move sem obstrução.

O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

# 2-4 Orientações sobre a substituição de lubrificantes e peças

Na inspeção regular, verifique o número de partidas e as horas de funcionamento com o inversor para substituir peças e lubrificantes. Se foi visto na inspeção regular que todas as peças devem ser substituídas antes da próxima inspeção regular, substituir as peças antes da próxima inspeção regular é recomendado.

#### **↑** CUIDADO



Proibido

 Apenas o engenheiro de manutenção e o pessoal que apontado pelo engenheiro de manutenção podem substituir peças.

O não cumprimento desta instrução pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha inesperada da talha e pode provocar acidentes graves.



Obrigatório

- Na substituição de peças, siga o Manual de montagem/desmontagem.
- Não utilize peças que não sejam as peças genuínas.
- Não utilize lubrificantes que não sejam os lubrificantes especificados.
- Concluída a substituição das peças, realizar a inspeção diária para confirmar que não há nenhuma anormalidade.

O não cumprimento destas instruções pode não apenas resultar em falha ao obter a função normal e o desempenho da talha, mas também pode causar a falha da talha e pode provocar acidentes graves.

## ■2-4-1 Verificar o número de partidas e horas de funcionamento

O número de partidas é separadamente exibido nos níveis superiores e inferiores, como mostrado abaixo.

N°	Nome	Detalhe
U7-01	Número de partidas (Nível superior)	O número de partidas por elevação é exibido em unidades de 1.000 vezes. Exibe a 10.000 unidades no máximo. Isto representa 10.000 * 1.000 = 10 milhões de vezes.
U7-02	Número de partidas (Nível inferior)	O número de partidas por elevação é exibido em unidades de 1 vezes. Exibe a 999 unidades no máximo. Quando o número excede 999 e atinge 1.000, U7-01 (nível superior) é aumentado em uma unidade. Ao mesmo tempo, o valor de U7-02 (nível inferior) retorna a 0.
U7-03	Horas de operação	O tempo de funcionamento é mostrado em unidades de 1 hora. Exibe 65.535 horas no máximo.

Observação) Os valores máximos que podem ser exibidos não representam a vida útil.

#### Exibindo o número de partidas e horas de funcionamento

Siga o procedimento descrito abaixo para exibir o número de partidas e horas de funcionamento no visor de LED. A seguir está a descrição de como exibir o tempo de funcionamento como um exemplo.

•Ex: A seguir está a descrição de como exibir U7-03 (horas de operação) como um exemplo.

#### Procedimento operacional

Tela de LED

1. Energize a talha




Visualização padrão

2. Pressione 🚺 até a tela do monitor ser exibida.



3. Pressione para exibir a tela de configuração do parâmetro e pressione .



4. Pressione 🚺 ou 💟 para exibir U7-01.

11*7* 110 = 0 1

5. Pressione e \Lambda ou V para definir U7-03 (Horas de operação).



Capítulo 2 Inspeção

#### Orientações sobre a substituição de lubrificantes e peças (Continuação)

6. Pressionar exibe o valor da configuração atual.



(Para obter mais informações sobre os parâmetros do monitor, consulte o Manual do Inversor fornecido separadamente).

7. Para reiniciar a operação depois que o monitoramento é terminado,

pressione [50] até a tela retornar para a tela padrão.

# ■2-4-2 Orientações sobre a Programação de Substituição ou de Aplicação de Lubrificantes

Parte		Marca de lubrificante	Quantidade especificada		Intervalos de substituição/
			3,2t	5t	aplicação de lubrificante
Engrenagem de r	edução de elevação	ÓLEO NIPPON Epinoc AP (N) 0	250	00g	1600h
Engrenagem de redução de movimento de translação			60g	90g	800h
Engrenagem da roda/Engrenagem intermediária		ÓLEO NIPPON Epinoc AP (N) 2	Conforme apropriado		800h
Rolamento da pol	ia do gancho		Conforme apropriado		1600h
	Pinhão	Graxa MOLY PS Nº 2 ou equivalente (bissulfeto de molibdênio N° 3)	Conforme apropriado		1600h
Estria	Eixo de engrenagem		Conforme apropriado		1600h
Núcleo móvel		Molytherm lubrificante de bissulfeto molibdênio Nº 2	Conforme apropriado 1 milhão de ve		1 milhão de vezes
Vedação do óleo (Borda)		ÓLEO NIPPON Epinoc AP (N) 2	Conforme apropriado 16		1600h
Cabo de Aço		3,2t: Graxa Red Rope (Wirol R)	Conforme	Conforme apropriado Quando a falta	
		5t: Mobilith SHC460	Conforme apropriado		é notada na inspeção diária

# ■2-4-3 Orientações sobre programação para a substituição de engrenagem de redução, Motor, freio, polias e roda,

		Içamento						
	Engrenagem de Redução	Motor		Freio	Polia do Gancho/Polia intermediária			
	Engrenagem/ Rolamento	Mancal	Eixo	Sapata de freio	Mancal			
Tempo de substituição	1600h	1600h	1600h	1 milhão de vezes	1600h			

	Movimento de translação					
	Engrenagem de Motor		Roda			
	Engrenagem/ Rolamento	Mancal	Eixo	Mancal	Roda A (com uma engrenagem)	
Tempo de substituição	800h	800h	800h	800h	800h	

 -
 -
-
_
 -

 -
 -
 _
 -
 -
 _
 -
 -
 -
 _
 -
 -
 -

# Capítulo 3

# Solução de Problemas

Este capítulo descreve as causas de falha principal e itens de inspeção com base em condições de falha e solução de problemas. O trabalho de inspeção pode ser acompanhado pelo trabalho de desmontagem/montagem da talha. Consulte o "Manual de Desmontagem/Montagem" separado para o trabalho correto.

3-1 U	prientações sobre solução de problemas	. 90
3	s-1-1 Orientações sobre solução de problemas	. 98
3-2 O	Observações de Segurança	100
3	-2-1 Assuntos gerais sobre Causa de Falha e Ação	100
3-3 S	olução de problemas	101
	Energia	101
	Disjuntores (painel de distribuição)	101
	Cabo de Energia	102
	Motor	103
	Freio	104
	Fiação interna	105
	Inversor	106
	Placa HBB	106
	Resistor de Frenagem	106
	Dispositivo de parada de emergência de limite superior	107
	Dispositivo de parada de limite superior/inferior	107
	Engrenagens	108
	Botoeira	108
	Choque elétrico	109
	Gancho	110
	Cabo de Aço	112
	Rolamento (Dentro da engrenagem de redução, Unidade principal)	114
	Tambor do cabo	114
	Guia do cabo	115
	Gancho polia, Polia intermediária	115
	Dispositivo de movimento de translação	116

# 3-1 Orientações sobre solução de problemas

# ■3-1-1 Orientações sobre solução de problemas

A tabela abaixo é o resumo das principais causas de falha baseadas nas condições de falha e seus itens de inspeção.

Consulte a página de cada item para o método de seleção, tratamento e os detalhes da ação.

Quando a talha mostra uma condição anormal, um erro será exibido no inversor dentro da Caixa de Controle. Consulte o Manual do Inversor para resolver o problema corretamente.

	Condições		Sumário de principais falhas	Observar item	Página de referência		
			Verifique a tela de erro do inversor e especifique a peça defeituosa de acordo com a tela de erro para tomar uma medida adequada. (Consulte o Manual do Inversor fornecido separadamente).				
2	Não opera	Nenhum som de freio	Tensão de fonte inadequada	Energia	101		
İ	sem carga	operando	Ruptura ou queima de circuito de controle, parte elétrica com defeito	Disjuntor	101		
				Cabo de Energia	102		
İ			doloito	Fiação interna	105		
				Inversor	106		
				Placa HBB	106		
				Dispositivo de parada de emergência de limite superior	107		
				Botoeira	108		
				Dispositivo de parada de limite superior/inferior	107		
			Ruptura ou queima do circuito	Motor	103		
İ			de potência, motor ou freio defeituoso	Freio	104		
		Desarme do inversor devido a sobreaquecimento do motor (térmico eletrônico)		Fiação interna	105		
				Inversor	106		
			Inversor	106			
İ			Sobreaquecimento do inversor	Inversor	106		
		Som do freio em operação	Ruptura da parte de acionamento	Engrenagens	108		
			Adesão do rolamento	Mancal	114		
			Cabo de aço e rota impróprios	Cabo de Aço	112		
				Tambor do cabo de aço	114		
				Guia do cabo de aço	115		
				Gancho polia, Polia intermediária	115		
3	Opera sem	Não funciona com carga	Fase aberta (operação de fase	Energia	101		
	carga	(ruído do motor presente)	monofásica)	Cabo de Energia	102		
İ				Motor	103		
				Inversor	106		
		Não funciona com carga (sem ruído do motor)	Sobrecarga (limitador de sobrecarga opera)	Inversor	106		
		Opera lentamente com carga	Queda de tensão	Cabo de Energia	102		
		Não funciona quando elevando ou reduzindo a velocidade	Resistor de frenagem indevido	Resistor de Frenagem	106		

	Condições		Sumário de principais falhas	Observar item	Página de referência
4	Opera	Opera de forma diferente	Conexão da fase negativa	Cabo de Energia	102
	de forma diferente da	da indicação (opera no sentido oposto)	Conexão errada	Fiação interna	105
	indicação da	ochido oposto)		Botoeira	108
	botoeira	Não funciona quando	Quebra do circuito de controle	Fiação interna	105
İ		operando qualquer chave		Botoeira	108
			Parte elétrica com defeito	Inversor	106
				Placa HBB	106
				Dispositivo de parada de limite superior/inferior	107
				Dispositivo de parada de emergência de limite superior	107
5	Normalmente não pára	Distância de parada muito longa (ou curta)	Abrasão de sapatas de freio	Freio	104
		Não pára no limite superior/	Conexão da fase negativa	Cabo de Energia	102
		inferior	Conexão errada	Fiação interna	105
				Botoeira	108
6	Ruído	Mudança nos sons de	Deterioração do rolamento	Mancal	114
	anormal	operação, som intermitente	Abrasão, interferência mecânica e deformação das engrenagens	Engrenagens	108
		Ruído de freio	Arrasto	Freio	104
			Abrasão de sapatas de freio	Freio	104
		Ruído anormal no trilho (ruído de fricção)	Interferência mecânica do trilho e da roda	Dispositivo de ciclo transversal	116
7		er o movimento de	Roda deslizando	Dispositivo do movimento	116
	translação		Trilho inclinado	de translação	
			Puxando uma carga em uma direção inclinada (roda flutuante)		
			Acoplamento de engrenagem defeituoso		
			Travamento de freio		
8	Movimento em transversais	serpentina durante cursos	Interferência mecânica do trilho e da roda	Dispositivo do movimento de translação	116
	Ruído anormal		Ajuste errado do intervalo do quadro		
			Abrasão desigual da roda		
			Deformação da roda		
			Deterioração do rolamento		
			Deformação e abrasão do trilho		
			Deterioração do rolamento		
9	Gancho e os relacionados ao gancho		Abrasão do disco de freio	Gancho	110
10	Cabo de aço e os relacionados ao cabo de aço		Deformação	Cabo de Aço	112
11	Choque elétrico principal e boto	o ao tocar a unidade oeira	Abrasão, alongamento, torção	Choque elétrico	109
12			Aterramento inadequado, ruptura do fio terra	Guia do cabo	115

# 3-2 Observações de Segurança

#### ■3-2-1 Assuntos gerais sobre Causa de Falha e Ação

#### AVISO



 Este produto não deve ser desmontado e reparado por pessoas que não sejam engenheiros de manutenção.

Proibido

O não cumprimento desta instrução pode limitar as funções normais e desempenho da talha, bem como causar mau funcionamento ou quebra da talha, levando a graves acidentes.

O "Manual de Desmontagem/Montagem" é fornecida separadamente para manutenção. Desmontagem e reparação devem ser realizadas pelo engenheiro de manutenção em conformidade com este documento para manutenção.

Quando substituir a peça, não utilize peças que não sejam peças genuínas da KITO.
 O não cumprimento desta instrução pode limitar as funções normais e desempenho da talha, bem como causar mau funcionamento ou quebra da talha, levando a graves acidentes.
 Mesmo que a peça seja peça genuína da KITO, não pode ser usada para outros modelos. Consulte o Manual de Desmontagem/Montagem fornecido separadamente para o uso correto da peça.



Obrigatório

 Quando qualquer anormalidade for observada durante a inspeção da talha, o engenheiro de manutenção deve examinar a causa, implementar as contramedidas e efetuar o reparo.

• Desligue a alimentação principal quando fizer a inspeção.

O não cumprimento desta instrução pode provocar choque elétrico, que pode afetar seriamente a saúde do corpo humano.

• Indica "VERIFICAÇÃO" ao realizar a inspeção.

Quando uma ponte rolante é operada erroneamente durante a inspeção, pode resultar em acidentes como queda das peças e ferramentas e também de uma pessoa.

· Realizar a inspeção da talha sem carga.

O não cumprimento desta instrução pode resultar em acidentes sérios inesperados.

 Realizar inspeções regulares (frequente e periódica). Manter o registo das inspeções periódicas e frequentes. Efetuar as inspeções com uma frequência adequada, prestando atenção às condições obtidas de inspeção diária e som de funcionamento.

O registro de inspeção torna possível obter informações sobre as condições da talha como função e desempenho da talha e o ciclo de substituição de peça e facilita o planejamento de manutenção para a talha. A falha ao realizar a inspeção pode tornar impossível manter a função e o desempenho normais da talha, resultando em falha ao usar a talha com segurança e levando a acidentes graves.

# 3-3 Solução de problemas

# Energia

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Não opera	Tensão de fonte inadequada	Meça a tensão de cada fase no terminal recebendo energia.	Instalação de recebimento de energia com defeito	Verificar as instalações
		Se a tensão da fonte for imprópria, verifique a instalação de recepção de energia.		recebendo energia regularmente.
	• Não realize inspeções com as mãos molhadas. • Não toque diretamente na peça onde a tensão é fornecida.			
	O nã levar	o cumprimento desta instrução pode a graves acidentes como incêndio lo à falha da talha.		

#### Disjuntores (painel de distribuição)

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Não opera	O disjuntor foi desativado devido a curto-circuito.	Substitua ou conserte a peça em curto-circuito.	Quebra de cabo, queima de peças elétricas	Consultar a cada item do Cabo de alimentação, Motor, Freio e Fiação interna
	Disjuntor foi acionado devido à capacidade insuficiente do disjuntor.	Verifique a capacidade do disjuntor. Substitua se a capacidade for insuficiente.	Seleção errada da capacidade do disjuntor	Utilize o disjuntor com capacidade adequada. (Consulte P14-15.)
	O disjuntor foi desativado devido sobrecarga .	Verificar a causa da sobrecarga e tomar medidas defensivas necessárias. (Consultar a cada item do Cabo de alimentação, Motor, Freio e Fiação interna.)	Sobretensão, baixa tensão, sobrecarga, etc.	Consultar a cada item do Cabo de alimentação, Motor, Freio e Fiação interna

#### Solução de problemas (Continuação)

#### Cabo de Energia

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Não opera	Quebra de fio (mais de dois fios)	Verificar a condução, falha e conexão de terminais. Quando observada qualquer	Força excessiva aplicada ao cabo	Apoiar o cabo firmemente.
		deficiência, reparar ou substituir o cabo.	Não utilização do cabo à prova de vibração	Usar cabo à prova de vibração para a parte móvel.
			Torção do fio	Disponha os fios de modo que não haja nenhuma torção.
			O cabo sofreu interferência de outra instalação.	Fixar o cabo para não ser interferido por outras instalações.
	Fio queimando (mais de dois fios)	Verifique o cabo. Substituí-lo se queimado.	Aumento de temperatura devido a capacidade insuficiente do cabo	Utilize o cabo com capacidade adequada. (Consulte P14-15.)
			Os cabos estão em feixe.	Não faça feixe dos fios.
	Prensa-cabo afrouxada (porca, tampa)	Apertar o prensa-cabo (porca, tampa) com segurança.	Inserção insuficiente na instalação	Prender com segurança.
			Prensa-cabo afrouxada (porca, tampa)	Uso adequado do bucim
			Tamanho errado da embalagem	Uso adequado do bucim
Início lento ou não é possível iniciar	Capacidade insuficiente do cabo	Verifique o tamanho do cabo para adequação. Substitua pelo cabo apropriado se a	Queda de tensão devido à capacidade insuficiente de cabo	Utilize o cabo com capacidade adequada. (Consulte P14-15.)
Opera mas é incapaz de elevar uma carga (status monofásico)	Ruptura ou queima de uma fase só	capacidade do cabo for insuficiente.  Consulte os itens precedentes sobre quebra e queima.		

# Motor

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Não opera	(duas ou mais fases)	Medir a resistência da bobina de cada fase. Substituir o motor quando a resistência de todas as fases for infinita.	Sobrecorrente devido a sobretensão ou baixa tensão	Operar a talha na tensão nominal.
			Sobrecorrente devido à sobrecarga	Usar a talha com uma carga igual ou inferior à capacidade.
			Classificação de curto período de tempo de superior à operação ou classificação intermitente	Verifique a classificação de curto período de tempo e classificação intermitente. Use a talha dentro destas classificações.
			Movimento excessivo ou operação de conexão (impressão consecutiva de início de corrente rápida)	Não executar operação excessiva.
			Sobrecorrente devido a arrasto do freio	Consulte os itens de Freio.
	Quebra de fio guia (mais de dois fios)	Medir a resistência da bobina de cada fase. Substituir o	Fio guia danificado na montagem	Montar com cuidado.
		motor quando a resistência de todas as fases for infinita.	Vibração, impacto	Usar a talha evitando o impacto.
Opera mas é incapaz de elevar uma carga (status monofásico)	Bobina motor queimada (apenas uma fase)	Medir a resistência da bobina de cada fase. Substituir o motor quando a resistência de todas as fases for infinita.	Camada curta devido a isolamento fraco da bobina (entre fases)	Ter cuidado com a entrada de materiais estranhos no motor durante a montagem.
	Quebra de fio guia (mais de dois fios guia)	Medir a resistência da bobina de cada fase. Substituir o motor quando a resistência	Fio guia danificado na montagem	Tenha cuidado para não ter o fio guia apanhado na montagem.
		de todas as fases for infinita.	Vibração, impacto	Usar a talha evitando o impacto.

## Solução de problemas (Continuação)

Freio

Sintoma	Causa	S	olução		Fator principal	Contra-medida
Sintoma  Não opera Normalmente não pára Ruído anormal	Causa  Abração do forro do freio  1) Deterioração do desempenho do freio  2) Limite de atração do freio excedido	Para elevação abaixo.)  1) Meça a abra (A). Se a abra na tabela abado freio é de substitua a tatambor do freio á do motor  3,5kw  5kw  8kw  2) Meça o vão do freio exce da atração meletromagné Neste caso, apertar a Poo (Folga G: Va limite de atra Para translação Executar um aj "1-6-6 Ajuste de atra de la completa de la c	são do forro asão excede aixo, o deser teriorado. Ne ampa do morbeio e a mola  Valor padrão  20mm  20mm  38mm  do freio (G). der o limite, nagnética do tico é alcançe execute um a roa de Ajuste lor padrão: 0 ção: 1,1 mm o uste, consult do freio de molado freio f	do freio er o limite mpenho este caso, or, o do freio.  Limite 18,5mm 18,5mm 36,5mm Se o vão o limite freio ado. ejuste ao e. ,8 mm,	Pator principal Operação de avanço excessivo ou operação repentina	Contra-medida  Não executar operação excessiva.
		Executar um aj "■1-6-6 Ajuste o de translação" Se o freio não p medir a espess	uste, consult do freio de m (P25) ouder ser aju ura do disco	novimento estado, de freio.		
	Folga: G (Padrão: 0	Substituir se a limite. (Valor pa 10 mm) 8 mm, limite de a	ndrão: 11 mm	ı, limite:		
			ca de Ajusto		A	

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Não opera	Ferrugem	Quando o freio estiver enferrujado, substituir a peça ou limpar.	Deixar a talha em um ambiente cheio de umidade	Operar a talha regularmente.
			Condensação de orvalho	Prestar atenção ao uso em um ambiente onde a temperatura muda rapidamente.
Distância de parada muito	Abrasão de sapatas do freio	Realizar a medição, ajuste e subst sapatas do freio" descrita acima.	tituição da mesma form	a que "Abrasão das
longa (ou curta) (a distância de parada pode mudar um pouco dependendo da temperatura.)		Também para o fator e recurso pri	ncipais, consulte o acin	na.

# Fiação interna

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Não opera	Ruptura do fio	Verifique o cabo. Reparar o fio se quebrado.	Vibração, impacto	Usar a talha evitando o impacto.
			Fio guia danificado na montagem	Tenha cuidado para não ter o fio guia danificado na montagem.
		Verificar o terminal. Reparar o terminal sem condução.	Conexão indevida	Use a ferramenta de conexão adequada.
	Fiação errada	Verifique a fiação em conformidade com o diagrama elétrico. Corrija a fiação se errado.	Fiação errada na montagem	Corrija a fiação em conformidade com o diagrama de fiação.
	Solte o parafuso terminal (pode	Apertar os parafusos soltos.	Aperto insuficiente na montagem	Aperte os parafusos com segurança.
	causar a geração de calor, resultando em queimadura)		Vibração, impacto	Usar a talha evitando o impacto.
	Conexão incompleta do terminal de conector e inserção	Conecte o terminal de conector e inserção corretamente se não estiverem conectados com firmeza.	Conexão incompleta na montagem	Conecte o terminal de conector e insira com segurança.

#### Solução de problemas (Continuação)

#### Inversor

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Não opera	Sobrecarga	Parado pelo limitador de sobrecarga do inversor. O inversor pode ser ativado reiniciando com o botão de parada de emergência. Pressionar o botão para Abaixar para reiniciar também pode ativar o inversor.	Sobrecarga	Usar a talha com uma carga igual ou inferior à capacidade. Quando a temperatura ambiente for inferior a zero, faça um teste de operação da talha sem carga por um tempo.
	Falha do inversor	Reinicie o inversor com o botão de Parada de emergência e, verifique se o inversor não funciona.	Falha do inversor	Verifique o código de erro do inversor, consultando o Manual do Inversor.
	Sobreaquecimento do motor	Parada pela função térmica do motor do inversor. Arrefecimento e reinício com o botão de Parada de emergência podem ativar o inversor.	Classificação de curto período de tempo de superior à operação ou classificação intermitente	Verifique a classificação de curto período de tempo e classificação intermitente. Use a talha dentro destas classificações.
	Sobreaquecimento do inversor	Parada pela função de prevenção contra sobreaquecimento do inversor. Arrefecimento e reinício com o botão de Parada de emergência podem ativar o inversor.	Classificação de curto período de tempo de superior à operação ou classificação intermitente	Verifique a classificação de curto período de tempo e classificação intermitente. Use a talha dentro destas classificações.
	Prazo de vida útil do inversor (condensador)	Consulte o Manual do Inversor.	Classificação de curto período de tempo de superior à operação ou classificação intermitente	Verifique a classificação de curto período de tempo e classificação intermitente. Use a talha dentro destas classificações.
Opera em uma direção diferente	Erro na fiação do motor	Mude dois fios da linha motor cada.	Erro na fiação quando ao montar o motor	Cabeie corretamente.
do controle através da		<b>⚠ AVISO</b>		
Botoeira (fase negativa).		Não troque de fios no Botoeira.  Se esta instrução não for s de limite não irá operar, o duma situação muito perigo	eguida, a chave que resulta em	

## Placa HBB

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Não opera	Peças do circuito danificadas	Pressione o botão para verificar se a unidade principal funciona ou não. Se não operar, substitua a placa.  * Neste teste de energização, tenha cuidado com choque elétrico.	Validade da vida útil, dano	Substitua a placa HBB.
	Falha de contato do conector	Verifique a condução do conector. Substitua o conector se não houver condução.	Falha de montagem do conector	Conecte e insira o pino com segurança.

#### Resistor de Frenagem

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Não opera	Ruptura do fio no resistor	resistor. Substitua o resistor	superior à nominal	Use a talha dentro destas classificações.

Dispositivo de parada de emergência de limite superior

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Não opera O motor não pára no limite superior.	Quebra, Fusíveis de ponto de contato	estão desconectados ou afrouxados, e se eles estão conduzidos. Verifique a posição da alavanca do	Vibração, impacto Força excessiva é aplicada como o enrolamento do cabo.	Opere a talha evitando a vibração ou impacto excessivos. Certifique-se de que o cabo não está enrolado com a talha em funcionamento.
	Posição de operação imprópria	Substitua-a quando a alavanca não se mover suavemente.	Instalação inadequada	Instale-o no local correto.
limite superior ativado. (ação retorno defeitu			Utilização habitual do Dispositivo de parada de emergência de limite superior	Não utilize o Dispositivo de parada de emergência de limite superior habitualmente.
	Fiação errada	Verifique o cabeamento de acordo com o diagrama de fiação e efetue as ligações corretamente. Se a fiação estiver correta, troque dois fios da linha do motor.	Fiação errada	Corrija a fiação em conformidade com o diagrama elétrico.

Dispositivo de parada de limite superior/inferior

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Não opera (Inversor não funciona.)	O ponto de contato derretendo	Ative a chave de limite e verifique a condução no ponto de contato. Se não houver condução, substitua a chave de limite como um conjunto.	Uso habitual da chave de limite	Não utilize o Dispositivo de parada de emergência de limite superior/inferior habitualmente.
	Ruptura do fio	Verifique o cabo. Se quebrado, repare ou substitua a chave de limite como um conjunto.	Vibração, impacto	Usar a talha evitando o impacto.
	Ação de retorno defeituosa da parte móvel	Verifique se a parte móvel está bloqueada ou não. Se bloqueada, substitua a chave de limite como um conjunto.	Deixando a talha no limite superior ou inferior por um longo período de tempo	Não deixe a talha no limite superior ou inferior.
Motor não pára no limite superior/ inferior.	Fusíveis de ponto de contato	Ative a chave de limite e verifique a condução no ponto de contato. Se não desligar, substitua a chave de limite como um conjunto.	Uso habitual da chave de limite	Não utilize o Dispositivo de parada de emergência de limite superior/inferior habitualmente.
	Oxidação fecha as partes móveis	Verifique se a parte móvel está fechada por ferrugem ou não. Se fechada por ferrugem, remova a ferrugem ou substitua a peça oxidada.	Não opere a talha por um longo tempo, ou use-o em um ambiente com muita umidade	Realize inspeções regularmente.
	Fiação errada	Verifique a fiação em conformidade com o diagrama elétrico. Efetue as ligações corretamente. Se a fiação da chave de limite estiver correta, a causa está na conexão da fase negativa. Mude dois fios da linha motor.	Fiação errada	Corrija a fiação em conformidade com o diagrama elétrico.

#### Solução de problemas (Continuação)

#### Engrenagens

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Impossível elevar uma carga (não funciona)	Abrasão, danos	Verifique visualmente ou meça o tamanho e substitua o equipamento se estiver visivelmente deformado, danificado ou desgastado.	Operação por longas horas sem graxa suficiente	Mantenha o ciclo de reposição de graxa.
Mudança nos sons de operação Som intermitente			Uso habitual de limitador de sobrecarga	Torne a carga menor do que a capacidade.
			Movimento irregular	Não avance nem ligue.
			Validade da vida útil	Verifique periodicamente as horas de funcionamento.

#### Botoeira

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Não opera	Botão de parada de emergência é pressionada até o fim e trava.	Quando pressionar o botão de Parada de Emergência e travar, gire-o no sentido horário para liberar o bloqueio.  Botão de parada de emergência	Esqueceu de liberar o botão de Parada de Emergência	Leia atentamente "■2-3-9 Procedimento de substituição do cabo de aço" (P81) antes de usar.
	Unidade de comutação com falha	Verifique a condução dos pontos de contato. Substitua a Botoeira se não houver condução.	Vibração, impacto	Usar a talha evitando o impacto.
	Ruptura dentro do interruptor	Verifique se o cabo da botoeira está conectado com a unidade de comutação corretamente. Repare o cabo se não houver condução. Tenha cuidado para não ter o fio guia danificado na montagem.	Vibração, impacto	Usar a talha evitando o impacto.
	Parafuso terminal frouxo dentro da unidade de comutação	Aperte o parafuso se solto.	Vibração, impacto	Usar a talha evitando o impacto.
	Quebra do fio da cabo da botoeira	Verifique a condução do cabo da botoeira. Se não tem nenhuma condução, substitua o cabou ou a botoeira.	Danos à tampa de cabo	Opere a talha de modo que não interfira com outras instalações.
			Força externa aplicada ao cabo devido a amarração indevida do cabo de proteção	Amarre o cabo de proteção firmemente (Consulte " <b>2</b> -4-1 Verificar o número de partidas e horas de funcionamento" (P91).)

### Botoeira (Continuação)

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Opera de forma diferente da indicação da botoeira	Fiação errada	Verifique a fiação em conformidade com o diagrama elétrico. Efetue as ligações corretamente. Se a fiação da botoeira estiver correta, a causa está na conexão da fase negativa. Mude dois fios da linha de energia.	Fiação errada	Corrija a fiação em conformidade com o diagrama elétrico.
	Acessório errado da etiqueta de direção	Anexe a etiqueta corretamente de acordo com o local de instalação.	O local de instalação não correspondente à etiqueta	Anexar a etiqueta corretamente.
Não pára ao pressionar o botão	Ação de retorno defeituosa da unidade de comutação	Quando o interruptor não funcionar suavemente, substitua o botoeira.	Vibração, impacto	Usar a talha evitando o impacto.

### Choque elétrico

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Choque elétrico ao tocar a unidade principal,	so tocar a inadequado Se for superior a 100 Ω, realizar o trabalho de aterramento em conformidade com as leis e	Se for superior a 100 Ω, realizar o trabalho de aterramento em	Trabalho de aterramento defeituoso	Realize o trabalho de aterramento de forma segura.
botoeira, etc.			Falha de contato do fio de aterramento	Conecte o fio de aterramento firmemente sem parafuso frouxo.
			Quebra do fio de aterramento	Disponha o fio de aterramento para evitar força aplicada sobre ele. (Ver os itens do Cabo de alimentação e botoeira.)
	Adesão de gotículas de água	Remova as gotículas e seque a superfície antes de usar.	Operação com mãos molhadas	Não opere a talha com as mãos molhadas.

### Solução de problemas (Continuação)

### Gancho

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Abertura do gancho alargada	Deformação do gancho	Substitua o gancho se a deformação exceder os critérios. (Consulte "■2-2-3 Moitão" (P64).)	Sobrecarga	Usar a talha com uma carga igual ou inferior à capacidade.
			Elevação de terra	Não efetue elevação de terra. Tenha cuidado para não interferir com o gancho com um objeto saliente durante a elevação.
			Amarrando uma carga na ponta do gancho	Amarre uma carga no centro do gancho. Não amarre uma carga na ponta do gancho.
			Amarração imprópria	O ângulo formado por duas eslingas deve ser de 120 graus ou menos.
			Uso da eslinga com um tamanho impróprio para o gancho	ou menos Use a eslinga adequada.
Suspensão do gancho torcida	Deformação do gancho	Substitua o gancho se a deformação exceder os critérios. (Consulte "■2-2-3 Moitão" (P64).)	·Uso do gancho com a corda enrolada em uma carga	Não enrole o cabo diretamente em uma carga.
			· Amarrando uma carga na ponta do gancho · Puxando uma carga em uma direção inclinada	Amarre uma carga no centro do gancho. Não puxe uma carga em uma direção inclinada.
Impossível girar suavemente o pescoço do gancho	Fechamento por ferrugem ou corrosão do rolamento	Gire o gancho no pescoço com a mão. Se for difícil girar suavemente, revise ou substitua o mancal.	Aplicação de graxa insuficiente Corrosão devido ao ambiente de uso	Aplique graxa regularmente. Use a eslinga para evitar a imersão do gancho em produtos químicos.
	Rolamento danificado		entrada de poeira	Tenha cuidado para não permitir a entrada de materiais estranhos no pescoço.

### Gancho (continuação)

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Trava do Gancho sai.	Deformação do gancho	Substitua o gancho se a deformação exceder os critérios. (Consulte "■2-2-3 Moitão" (P64).)	Sobrecarga	Usar a talha com uma carga igual ou inferior à capacidade
			Elevação de terra	Não efetue elevação de terra. Tenha cuidado para não interferir com o gancho com um objeto saliente durante a elevação.
			Uso da eslinga com um tamanho impróprio para o gancho	Use a eslinga adequada.
	Trava do gancho deformada e saindo	Substitua a trava do gancho se ele cair ou estiver deformada.	Amarre a trava do gancho	Não coloque a eslinga na trava do gancho.
Gancho dobrado no pescoço (haste)	Deformação ou danos do gancho em seu pescoço	Substitua o gancho dobrado no pescoço.	Elevando uma carga na ponta do gancho Tração lateral do gancho	Amarre uma carga no centro do gancho. Não puxe lateralmente o gancho.

### Solução de problemas (Continuação)

### Cabo de Aço

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Cabo de Aço Torcido	Gancho emborcado	Vire o gancho para a posição original para cancelar a queda.	Gancho foi girado uma vez durante o trabalho.	Quando usar a talha modelo multi queda de cabo, verifique se o gancho não está virado antes da utilização.
	Cabo de aço está torcido no tambor do cabo.	Remova a peça de fixação final do cabo e cabo de aço e em seguida remonte-os.	Montagem imprópria	Monte a talha corretamente. (Ver Manual de Desmontagem/ Montagem)
Ruído anormal irregular do moitão, cabo guia ou tambor do cabo	Falha e deformação da superfície do cabo de aço	Substitua o cabo de aço com uma aparente falha, deformação, abrasão ou dobra.	Usar o cabo de aço sem cancelar o estado virado	Quando usar a talha modelo multi queda de cabo, verifique se o gancho não está virado antes da utilização.
			Usar o cabo de aço torcido	Monte a talha corretamente. (Ver Manual de Desmontagem/ Montagem)
	Cavidade na superfície do cabo de aço		Batida forte contra outro objeto	Use a talha de cabo de aço cuidadosamente, prestando atenção para não interferir com outros objetos.

### Cabos de Aço (continuação)

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Superfície perdendo a cor e descolorida	Oxidação e corrosão	Remova a ferrugem e aplique óleo. Substitua o cabo de aço se a ferrugem e a corrosão forem aparentes.	Ficar sem óleo	Aplique graxa regularmente. (Consulte " 2-2-3 Moitão" (P64).)  Lubrificante  Aplicar aqui  Direção de carregamento
			Utilização de uma talha exposto à chuva	Armazene a talha no interior ou sob o teto quando não estiver usando.
			Influência da água do mar e produtos químicos	Contate a KITO com antecedência para uso em um ambiente especial. Use corretamente a talha no âmbito garantido pelo fabricante.
Desgaste significativo do cabo de aço	Abrasão causada pela frequente tração lateral/ vertical	Verifique a posição da carga e eleve-a diretamente sob a talha.	Interferência excessiva do tambor com a ranhura do cabo	Utilize-o corretamente. Substitua-o se houver abrasão ou deformação.
	Enrolamento turbulento do cabo de aço	Verifique se o cabo de aço está corretamente colocado na ranhura do tambor do cabo.	Operação enquanto o cabo de aço está levantado, devido a redução excessiva sem uma carga.	Não opere enquanto o cabo de aço estiver afrouxado. Substitua o cabo de aço se houver abrasão ou deformação.
	Uso de outro cabo de aço que não seja cabos genuínos da KITO	Verifique o tamanho e a configuração do cabo de aço e use um cabo de aço genuíno.	Montagem incorreta	Substitua o cabo de aço.
	Óleo não foi aplicado ao cabo de aço.	Verifique visualmente a superfície do cabo de aço para verificar se o óleo foi aplicado. Aplique o óleo se já não estiver aplicado.	Supervisão de inspeção	Aplique graxa regularmente. (Consulte "■2-2-3 Moitão" (P64).)
Enrolamento irregular do cabo de aço	Ângulo da tração lateral/vertical é muito amplo	Verifique as posições da talha e da carga e eleve a carga diretamente sob a talha.	Puxando uma carga em uma direção inclinada	Utilize-o corretamente.
	Cabo de aço está deformado.	Remova o objeto interferente. Se o cabo de aço estiver significativamente deformado, substitua-o.	Puxando uma carga em uma direção inclinada Objeto interferindo com o cabo de aço	Utilize-o corretamente.

### Solução de problemas (Continuação)

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Ruptura do cabo de aço	A carga é presa durante a elevação.	Verificar se há qualquer interferência de objetos no caminho da elevação e remova o objeto, se encontrado.	Objeto interferindo com o cabo de aço	Lide com isso corretamente, realize inspeções de manutenção completas e remova cabos defeituosos (use cabos genuínos).
	Corrosão por produtos químicos, etc.	Verifique o ambiente de utilização da talha e certifique-se de evitar produtos químicos durante a operação.	Ambiente de utilização da talha	Substitua o cabo de aço.
	Uso do cabo de aço com significativo desgaste	Verifique o uso e realize inspeções regularmente.	Supervisão em inspeções	Substitua o cabo de aço.
	Validade da vida útil	Verifique o cabo de aço e substitua-o se a vida útil exceder os critérios. (Consulte "■2-3-9 Procedimento de substituição do cabo de aço" (P81).)	<ul> <li>Uso além do prazo de vida útil</li> <li>Supervisão em inspeções</li> </ul>	Use o cabo de aço corretamente e realize a gestão adequada, incluindo inspeções diárias e regulares.

### Rolamento (Dentro da engrenagem de redução, Unidade principal)

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Impossível elevar uma carga	Parando, quebra	Substitua o rolamento.	Uso sob ambiente quente ou uso muito frequente	Siga as regras em matéria de condições/ambiente de uso.
			Operação por longas horas sem óleo/ graxa suficiente	Mantenha o ciclo de reposição de óleo/ graxa.
Ruído anormal	Deterioração			Siga as regras em matéria de condições/ambiente de uso.

### Tambor do cabo

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Não opera Operação de elevar/abaixar não pode ser feita sem problemas. Ruído anormal	peração de evar/abaixar não ode ser feita sem oblemas. ruptura ou abrasão da ranhura do tambor do cabo estiver visidanificado ou d	Verifique visualmente ou meça o tamanho e substitua se o Tambor do cabo estiver visivelmente deformado, danificado ou desgastado.	Puxando uma carga em uma direção inclinada	Não puxe uma carga em uma direção inclinada. Desloque a talha acima da carga quando elevar/ abaixar.
			Uso habitual de limitador de sobrecarga	Torne a carga menor do que a capacidade.
			Movimento irregular	Não avance nem ligue.

### Guia do cabo

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Não opera Operação de elevar/abaixar não pode ser feita sem problemas. Ruído anormal	Operação de elevar/abaixar não pode ser feita sem problemas.	tamanho e substitua se a Guia do cabo estiver visivelmente deformada, danificada ou desgastada.  Remova quaisquer materiais estranhos o cabo guia se aderidos.  Verifique se há um anel de retenção do tipo E no eixo de guia do cabo.	Puxando uma carga em uma direção inclinada	Não puxe uma carga em uma direção inclinada. Desloque a talha acima da carga quando elevar/ abaixar.
			Aplicação insuficiente de graxa ao cabo de aço e à guia do cabo	Aplique graxa regularmente.
	Sair do trilho de encaixe do tambor do cabo da guia do cabo e Sair do trilho do cabo de aço da peça de guia		Montagem incorreta	Monte a ranhura interna da guia do cabo na ranhura do tambor do cabo corretamente.
				Para o procedimento de montagem, consulte "∎2-3-9 Procedimento de substituição do cabo de aço" (P81).
			Uso habitual na posição inferior do limite da faixa de elevação	Não usá-lo frequentemente perto do limite inferior que não está dentro da faixa de elevação.

### Gancho polia, Polia intermediária

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida
Operação de elevar/abaixar não pode ser feita sem problemas.  Moitão inclina-se muito.  Deform	Abrasão do sulco da polia	Verifique visualmente ou meça o tamanho e substitua a polia se estiver visivelmente deformada, danificada ou desgastada.	Puxando uma carga em uma direção inclinada	Não puxe uma carga em uma direção inclinada. Desloque a talha acima da carga quando elevar/ abaixar.
	Deformação da tampa do gancho		Uso habitual na posição superior do limite da faixa de elevação	Não usá-lo frequentemente perto do limite superior da faixa de elevação.
	Dano ao rolamento		Validade da vida útil	Verifique periodicamente as horas de funcionamento.

### Solução de problemas (Continuação)

### Dispositivo de movimento de translação

Sintoma	Causa	Solução	Fator principal	Contra-medida	
Não é possível operar devido a deslizamento da roda, ou impossível operar a uma velocidado capatanto	Inclinação do trilho	Certifique-se que essa inclinação do trilho esteja dentro de 1 grau.	Instalação incorreta do trilho	Instale os trilhos corretamente.	
velocidade constante	Acessório de óleo sobre a superfície da roda de ferro	Limpe os objetos estranhos aderidos à superfície de operação.	Uso sob o ambiente que faz com que materiais estranhos	Limpar o trilho regularmente	
Som anormal quando operando no trilho	Resistência de fricção entre a roda e o trilho	Aplicar pequena quantidade de óleo na superfície do trilho onde o ruído é gerado.	grudem facilmente  • As juntas do trilho não são lisas.	Tornar as juntas do trilho lisas.	
Não é possível executar devido a roda flutuante	Puxando uma carga em uma direção inclinada (roda flutuante)	-	Método de operação	Utilize-o corretamente.	
Impossível girar roda	Acoplamento de engrenagem defeituoso	Remova a mancha e materiais estranhos da roda e da engrenagem.	Condições, ambiente operacional	Verifique regularmente.	
	Travamento de freio	Desmonte a tampa do motor. Remova a ferrugem e manchas.	Condições, ambiente operacional	Verifique regularmente.	
	Falha do sistema elétrico	Consulte a orientação (P98-124).			
Movimento em serpentina Ruído anormal	Ajuste errado do intervalo do quadro	Verifique o intervalo do quadro.	Ajuste incompleto	Instale a roda corretamente.	
ruido anomia	Abrasão desigual da roda	Verifique a abrasão da roda.	Operando em um trilho curvo, irregularidade da superfície, ou a expiração da vida útil	Não use-o em um trilho curvo. Remova as irregularidades da superfície de operação. Substitua as peças.	
	Deformação da roda	Verifique a distorção da roda e danos na superfície de operação.	Colisão excessiva frequente com o batente ou irregularidade da superfície da operação	Substitua a roda.     Usar a talha corretamente.	
	Deterioração do rolamento de roda	Verifique se o ruído de rolamento é ouvido quando a roda está girando.	Validade da vida útil	Substitua o rolamento da roda.	
	Deformação e abrasão do trilho	Verifique a abrasão e a deformação do trilho.	Sobrecarga ou expiração da vida útil	Substitua o trilho.     Usar a talha corretamente.	
	Abrasão do rolo guia	Verifique a abrasão.	Operando em um trilho curvo, ou a expiração da vida útil	Verifique regularmente.	
	Abrasão do disco de freio	Verifique a abrasão do disco de freio.	Validade da vida útil	Substitua os discos de freio, armaduras e molas de freio. (Consulte P78.)	


# Capítulo 4

## **Apêndice**


4-1 Vista ampliada da estrutura 1	118
■ Unidade Principal	118
■ Unidade de Engrenagem de Redução	119
■ Engrenagem de Redução	119
■ Motor de Elevação 1	120
■ Polia intermediária 1	120
■ Peça de Fixação de Extremidade 1	120
■ Quadro do Trole 1	121
■ Moitão 1	121
4-2 Especificação e Dimensões de Cada Peça 1	122
4-3 Diagrama elétrico 1	126
■ Produtos com 17 ou menos primeiros dois dígitos do número de série da placa de identificação	126
■ Produtos com 18 ou mais primeiros dois dígitos do número de série da placa de identificação	127
4-4 Outros 1	128
■ Corrente Nominal para Motores 1	128
■ Nível de Ruído da Talha de Cabo de Aço 1	128
■ Dimensões do Gancho	129
■ Tabela de Elevação de Carga 1	129
4-5 Ficha de Verificação	130

### 4-1 Vista ampliada da estrutura


### ■ Unidade Principal




#### ■ Unidade de Engrenagem de Redução




#### ■ Engrenagem de Redução




#### ■ Motor de Elevação




#### ■ Polia intermediária




#### ■ Peça de Fixação de Extremidade



#### ■ Quadro do Trole




#### ■ Moitão



### 4-2 Especificação e Dimensões de Cada Peça

### ■4-2-1 3,2t


		Elevação	Largura da		Elevaçã	0	•	Translaç	ão	Diâmetro		
Capacidade	Código	Padrão H (m)	Flange B (mm)	Potência (kW)	Operação Intermitente (%ED)	Velocidade (m/min)	Potência (kW)	Operação Intermitente (%ED)	Velocidade (m/min)	do cabo (mm)	No. de Tramos	Massa (kg)
	RYLA032ISIS06	6	125 a 175 176 a 350 351 a 500	3,5		5-0,8						380 385 390
	RYLA032IHIS06	V	125 a 175 176 a 350 351 a 500	5		8-1,3						380 385 390
3,2t	RYLA032ISIS09	9	125 a 175 176 a 350 351 a 500	3,5	40/20	5-0,8	0,25	20/10	20-3,3	ø8N	4/1	415 420 425
3,21	RYLA032IHIS09	9	125 a 175 176 a 350 351 a 500	5	40/20	8-1,3	0,23	20/10	20-3,3	DOIN	4/1	415 420 425
	RYLA032ISIS12	12	125 a 175 176 a 350 351 a 500	3,5	_	5-0,8						450 455 460
	RYLA032IHIS12	12	125 a 175 176 a 350 351 a 500	5		8-1,3						450 455 460



Capacidade	Código do produto	Elevação Padrão H (m)	Largura da Flange B (mm)	С	D	L	а	b	d	е	g	i	j	k	m	n	n₁	n <sub>2</sub>	o	р	r	s	u	v	x	
			125-175					1215												649-599						
	RYLA032ISIS06 RYLA032IHIS06	6	176-350	580	348	5700	1067	1390	357	710	43	φ125	68+t₁	186	B-30	680	186	494	441	773-599	293	B-80	216	171	106	
			351-500					1540												748-599						
			125-175					1215												649-599						
3,2t	RYLA032ISIS09 RYLA032IHIS09	9	176-350	580	348	8700	1279	1390	357	922	43	φ125	68+t₁	186	B-30	892	186	706	441	773-599	293	B-80	216	171	160	
			351-500					1540												748-599						
			125-175					1215												649-599						
	RYLA032ISIS12 RYLA032IHIS12	12	176-350	580	348		1390	357 1134	1134	34 43	φ125	68+t₁	186	B-30	1104	186	918	441	773-599	293	B-80	216	171	213		
	RYLA032IHIS12	RYLA032IHIS12	RYLA032IHIS12		351-500					1540												748-599				

### ■4-2-2 5t


		Elevação	Largura da		Elevaçã	0	•	Translaç	ãо	Diâmetro		
Capacidade	Código	Padrão H (m)	Flange B (mm)	Potência (kW)	Operação Intermitente (%ED)	Velocidade (m/min)	Potência (kW)	Operação Intermitente (%ED)	Velocidade (m/min)	do cabo (mm)	No. de Tramos	Massa (kg)
	RYLB050ISIS06	6	125 a 175 176 a 350 351 a 500	5,0		5-0,8						400 405 410
	RYLB050IHIS06		125 a 175 176 a 350 351 a 500	8,0		8-1,3						420 425 430
5t	RYLB050ISIS09	q	125 a 175 176 a 350 351 a 500	5,0	40/20	5-0,8	0,4	20/10	20-3,3	ø8H	4/1	435 440 445
31	RYLB050IHIS09	9	125 a 175 176 a 350 351 a 500	8,0	40/20 -	8-1,3	0,4	20/10	20-3,3	ווסש	4/1	455 460 465
	RYLB050ISIS12	12	125 a 175 176 a 350 351 a 500	5,0		5-0,8						470 475 480
	RYLB050IHIS12	12	125 a 175 176 a 350 351 a 500	8,0		8-1,3						490 495 500




Capacidade	Código do produto	Elevação Padrão H (m)	Largura da Flange B (mm)	С	D	L	а	b	d	е	g	i	j	k	m	n	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	o	р	r	s	u	v	х
			125-175					1215												649-599					
	RYLB050ISIS06 RYLB050IHIS06	6	176-350	590	348	5700	1067	1390	357	710	45	φ125	68+t₁	186	B-30	680	186	494	441	773-599	342	B-80	216	170	106
			351-500					1540												748-599					
			125-175					1215												649-599					
5t	RYLB050ISIS09 RYLB050IHIS09	9	176-350	590	348	8700	1279	1390	357	922	45	φ125	68+t₁	186	B-30	892	186	706	441	773-599	342	B-80	216	170	160
			351-500					1540												748-599					
			125-175					1215												649-599					
	RYLB050ISIS12 RYLB050IHIS12	12	176-350	590	348	11700	1491	1390	357	1134	45	φ125	68+t₁	186	B-30	1104	186	918	441	773-599	342	B-80	216	170	213
			351-500					1540												748-599					

### 4-3 Diagrama elétrico

■ Produtos com 17 ou menos primeiros dois dígitos do número de série da placa de identificação



### ■ Produtos com 18 ou mais primeiros dois dígitos do número de série da placa de identificação



### 4-4 Outros

#### **■** Corrente Nominal para Motores

			Classe 200V			400V classe	
Código do produto	Capacidade		220V/60Hz 230V/60Hz			380V60Hz 440V60Hz 460V60Hz	
produto		Motor de Elevação (A)	Motor de Movimento de Translação (A)	Corrente Total (A)	Motor de Elevação (A)	Motor de Movimento de Translação (A)	Corrente Total (A)
RYLA032ISIS06/09/12	3,2t	18	1,6	19,6	9,5	0,8	10,3
RYLA032IHIS06/09/12	3,21	29,5	1,6	31,1	15	0,8	15,8
RYLB050ISIS06/09/12	5t	29,5	2	31,5	15	1	16
RYLB050IHIS06/09/12	5t 46		2	48	24	1	25

### ■ Nível de Ruído da Talha de Cabo de Aço

Os níveis de ruído de som de talhas novas no envio são como mostrado abaixo.


Os níveis de ruído são medidos 1 m longe das talhas. Os valores correspondentes a "2 m" e "4 m" das talhas são os valores estimados. Em geral, o nível de ruído é reduzido em 3 dB (A) se a distância da talha for duplicada.

(Unidades: dBA)

		Ao e	levar uma carga noi	minal
Código	Capacidade		Distância da talha	
		1m	2m	4m
RYLA030ISIS06/09/12	3,2t	78,5	75,5	72,5
RYLA030IHIS06/09/12	3,21	81,5	78,5	75,5
RYLB050ISIS06/09/12	5t	81,5	78,5	75,5
RYLB050IHIS06/09/12	] 31	80	77	74

Observação) Os valores na tabela acima são valores medidos ou estimados e não são garantidos.

#### ■ Dimensões do Gancho



Cádina	Canacidada			Dimensô	ies (mm)		
Código	Capacidade	D	е	f	g	h	i
RYLA030ISIS06/09/12	2 24	63	67	53	43	58	45
RYLA030IHIS06/09/12	3,2t	63	67	53	43	58	45
RYLB050ISIS06/09/12	5t	71	80	63	45	67	53
RYLB050IHIS06/09/12	<b>ા</b>	71	80	63	45	67	53

#### ■ Tabela de Elevação de Carga

A carga de elevação deve estar indicada na notificação ou relatório de instalação da ponte rolante. Consulte a tabela a seguir.

Capacidade (t)	3,2	5
Carga de	3.23	5.04
Elevação (t)	3,23	5,04

### 4-5 Ficha de Verificação

Código	Capacidade	Nº de Lote	Seu № de CTRL	Data de Instalação	Local	Certificação de inspeção válido até

Manter o registro de verificação por um determinado período de tempo.

### ■4-5-1 Ficha de Verificação de Inspeção Diária (1/2)

Categoria	Item	Método de	Critério	[	Data de	inspe	ção/re	sultado	)
Categoria	item	verificação	Citterio	/	/	/	/	/	/
	Indicação de placas de identificação e etiquetas	Verificar visualmente	Não desencapar. Indicação pode ser vista claramente.						
ncia	Deformação e dano da unidade principal e cada parte	Verificar visualmente	Nenhuma deformação aparente ou corrosão						
Aparência	Parafusos, porcas e pinos de separação	Verificar visualmente	Os parafusos, porcas e pinos de separação que podem ser vistos do exterior devem ser livres de afrouxamento e não poder estar soltando.						
	Trilho de Movimento de Translação	Verificar visualmente no chão	Nenhuma deformação, abrasão ou danos aparentes Nenhuma outra anormalidade estrutural						
	Tipo	Verificar visualmente	Mesmo que a indicação na placa de identificação						
	Ruptura do fio	Verificar visualmente	Nenhuma ruptura aparente						
Αçο	Abrasão	Verificar visualmente	Nenhuma abrasão aparente						
Cabo de Aço	Ferrugem, Corrosão	Verificar visualmente	Nenhuma ferrugem e corrosão aparentes						
Cat	Amassado e perda da forma	Verificar visualmente	Nenhum amassado / deformação ou perda de forma						
	Graxa	Verificar visualmente	Deve ser lubrificado adequadamente						
	Peça de Fixação de Extremidade de Cabo	Verificar visualmente	Nenhuma quebra ou ferrugem do cabo. Nenhum clipe de arame saindo.						
	Abertura do Gancho	Verificar visualmente	Sem abertura aparente do Gancho						
	Abrasão e corrosão do gancho	Verificar visualmente	Nenhuma abrasão ou corrosão aparente						
	Deformação, Falha, Corrosão (Toda Unidade)	Verificar visualmente	Nenhuma deformação, corrosão ou falha aparente     Sem fixação de matérias estranhas, tais como respingos     Nenhuma dobradura ou torção						
	Inclinação e balanço	Verificar visualmente	Não deve haver inclinação, devendo ser balanceada						
Moitão	Trava do Gancho	Verifique visualmente e por cada operação	Não deve possuir deformação aparente, abrindo/ fechando suavemente.     A Trava do Gancho é montada de maneira fixada e segura dentro da abertura do Gancho.						
	Movimento do gancho (Rotação)	Verifique visualmente e por cada operação	Rotacionar suavemente por 360°						
	Roldana do gancho	Verifique visualmente e por cada operação	Mover (rotacionar) suavemente     A guia deve estar livre de deformação, danos e abrasão aparentes.						
	Porca do gancho	Verifique visualmente e por cada operação	Nenhum parafuso frouxo     O pino de mola não pode estar saindo						
	Cobertura da polia do gancho	Verificar visualmente	Nenhuma deformação, danos ou parafuso solto						
Botoeira	Comutador	Verificar visualmente	Sem deformação, sem danos e sem parafuso solto     Deve ter indicação clara / visível.     Sem descoloração						

### **⚠** CUIDADO



Obrigatório

• Quando qualquer anormalidade for observada durante a inspeção, parar o uso da talha, indicar a "FALHA", e entrar em contato com o engenheiro de manutenção ou com a KITO para reparo.

### **OBSERVAÇÃO**

Decida acerca dos itens de verificação apropriados para as condições ambientais e operacionais do cliente.

### ■Ficha de Verificação de Inspeção Diária (2/2)

Cotogorio	14	em	Método de	Critério		Data de	inspe	ção/re	sultado	)
Categoria	11.	em	verificação	Criterio	/	/	/	/	/	/
Funcionamento e Desempenho	Verificação	Operacional	Operação sem carga	<ul> <li>O Cabo de Aço pode ser enrolado sem problemas.</li> <li>O Cabo de Aço tem de ser corretamente enrolado no tambor de corda.</li> <li>A guia do cabo deve ser operada tranquilamente.</li> <li>A polia inativa deve rotacionar suavemente.</li> <li>Quando a operação for interrompida, o motor pára imediatamente.</li> <li>Quando o botão de parada de emergência é pressionado, todos os movimentos de elevação param.</li> <li>Ao operar outros botões enquanto o Botão de Parada de Emergência for pressionado, a talha não inicia a operação.</li> <li>Após cancelar o Botão de Parada de Emergência, a talha opera normalmente.</li> <li>Deve ser operado na mesma direção que a seta indicar no botão. (Não deve ser operado em direção inversa.)</li> <li>Os botões de operação devem mover-se suavemente.</li> <li>As operações de elevação e baixamento devem ser suaves.</li> <li>Deve fazer o Movimento de Translação sem serpentear.</li> </ul>						
	Frear (ante operação)	es da	Operação sem carga	O freio deve ser operado de maneira confiável para parar o moitão imediatamente.						
	Dispositivo de parada de limite superior/ inferior		Operação sem carga	O motor deve ser parado automaticamente quando estiver operando a talha para pré-configurar o limite mínimo e o máximo.						
	Ruídos And	ormais	Operação sem carga	Sem ruídos ou vibrações anormais						
					,	·		,	,	
Execut	tada por	Inspetor								

Executada por	Inspetor			
Verificado por	Engenheiro de Manutenção			

Código	Capacidade	Nº de Lote	Seu Nº de CTRL	Data de Instalação	Local	Certificação de inspeção válido até

Manter o registro de verificação por um determinado período de tempo.

### ■4-5-2 Ficha de Verificação de Inspeção Frequente (1/2)

	,	Método de	e ser substituido (ajustado) durante a proxima inspeç	· ·		inspe		<u> </u>	, ,
Categoria	Item	verificação	Critério	/	/	/	/	/	/
Inspeção precedente	Inspeção Diária	-	Ao realizar a inspeção frequente, realize a inspeção diária ao mesmo tempo.						
Aparência	Trilho de Movimento de Translação	Verificar visualmente	Nenhuma dobra da superfície de Movimento de Translação     Nenhuma deficiência que afete o Movimento de Translação     Nenhuma mancha de óleo						
Apa	Batente	Verificar visualmente	Nenhum parafuso frouxo     Nenhuma deformação ou danos aparentes						
Aço	Ruptura do fio	Verificar por medições	<ul> <li>A proporção de fios quebrados em um único cabo deve ser inferiora 10%.</li> <li>O número de fioscom quebras a jusante em um único cabo deve ser inferior a dois.</li> </ul>						
Cabo de Aço	Abrasão	Verificar por medições	O diâmetro d não deve ser reduzido em 7% ou mais						
రొ	Danos ao formato	Verificar visualmente	Nenhum dano aparente ao formato						
	Abertura do Gancho	Verificar por medições	<ul> <li>A abertura do Gancho não deve exceder o valor limite.</li> <li>A abrasão da seção perigosa não deve exceder 10%.</li> <li>O ângulo de torção da ponta do Gancho não deve ultrapassar 10 graus.</li> <li>O pescoço não deve ter deformação plástica.</li> </ul>						
	Abrasão e corrosão do gancho	Verificar por medições	Sem abrasão e corrosão aparente     Cada dimensão não deve exceder o limite indicado na tabela acima.						
Moitão	Roldana do gancho	Verificar por medições	<ul> <li>A abrasão (em diâmetro) da ranhura (ou sulco / guia) não deve exceder 0,15 d.</li> <li>A abrasão (em espessura B) não deve exceder 0,1 d.</li> <li>Nenhuma falha que danifique o cabo de aço</li> <li>Nenhuma rachadura</li> </ul>						
	Placa de Suspensão	Verificar visualmente	Nenhuma deformação, danos ou porca solta     Nenhuma abrasão aparente dos furos						
	Munhão	Verificar visualmente	Nenhuma abrasão ou deformação aparente						
Botoeira	Cabo da botoeira	Verificar visualmente	<ul> <li>Deve ser firmemente fixado</li> <li>O cabo de proteção deve impedir que força externa seja aplicada ao cabo quando a Botoeira for puxada.</li> <li>Não ter nenhum dano</li> </ul>						
	Corpo, Estrutura Traseira, outros	Verificar visualmente	<ul> <li>Nenhuma deformação, abrasão ou danos aparentes</li> <li>Nenhuma anormalidade nas peças soldadas</li> <li>Nenhum afrouxamento dos elementos de fixação como parafusos</li> </ul>						
	Tambor do cabo	Verifique visualmente e por medida	<ul> <li>Nenhuma deformação, abrasão ou rachaduras aparentes</li> <li>A abrasão da ranhura não deve exceder 20% da espessura da parede.</li> </ul>						
ção	Braçadeira do cabo	Verificar visualmente	Sem afrouxamento ou descarrilamento						
ade de elevação	Guia do cabo	Verificar visualmente	<ul> <li>A guia deve ser livre de deformação, danos e abrasão aparentes.</li> <li>Deve ser limpo e livre de óleo aderido</li> <li>Sem sair da mola helicoidal</li> <li>Pouca deformação, danos e abrasão na parte que entra em contato com o interruptor limitador</li> </ul>						
cipal: Unida	Peça de Fixação de Extremidade	Verificar visualmente	Nenhuma deformação, abrasão ou danos aparentes Nenhuma porca solta O grampo do cabo deve ser fixado a uma distância de quatro vezes o diâmetro do cabo de aço da extremidade inferior do soquete.						
Unidade Principal: Unidade	Polia intermediária	Verifique visualmente e por medida	Nenhum afrouxamento ou queda de parafusos Movimento suavemente Nenhuma deformação, danos ou abrasão aparentes A abrasão (em diâmetro) da ranhura (ou sulco / guia) não deve exceder 0,15 d. A abrasão (em espessura B) não deve exceder 0,1 d. A abrasão da ranhura (A) não deve exceder 3 mm. Nenhuma falha que danifique o cabo de aço Nenhuma rachadura						
	Dispositivo de parada de emergência de limite superior	Verificar visualmente	<ul> <li>A alavanca deve estar livre de abrasão, danos e grandes deformações.</li> <li>Mover suavemente</li> <li>Deve estar limpo</li> <li>Sem porca ou parafuso frouxos</li> <li>Sem pinos de divisão soltos</li> </ul>						

### **↑** CUIDADO



Obrigatório

 Quando qualquer anormalidade for observada durante a inspeção, parar o uso da talha, indicar a "FALHA", e entrar em contato com o engenheiro de manutenção ou com a KITO para reparo.

#### **OBSERVAÇÃO**

Decida acerca dos itens de verificação apropriados para as condições ambientais e operacionais do cliente.

### ■ Ficha de Verificação de Inspeção Frequente (2/2)

Categoria	Item	Método de	Critério	ı	Data de	e inspe	ção/re	sultado	)
Categoria	item	verificação	Citterio	/	/	/	/	/	/
Engrenagem de redução de elevação	Caixa de engrenagens, corpo	Verificar visualmente	Nenhuma deformação, danos ou rachaduras aparentes     Nenhum vazamento de graxa						
nidade de Islação	Roda	Verificar visualmente	Nenhuma deformação, danos ou abrasão aparentes     Nenhuma mancha de óleo na superfície de operação     Os dentes devem ser lubrificados com graxa suficiente.						
Unidade Principal: Unidade de Movimento de Translação	Rolo guia	Verificar visualmente	<ul> <li>Nenhuma deformação, danos ou abrasão aparentes</li> <li>O rolo guia deve rodar suavemente.</li> <li>Nenhum parafuso Allen frouxo</li> </ul>						
lade Pri ovimen	Calota	Verificar visualmente	Nenhuma deformação ou danos aparentes     Nenhum parafuso frouxo						
Unic	Suporte de Fixação de Amortecedor	Verificar visualmente	Nenhuma dobra ou danos aparentes     Nenhuma anormalidade nas peças soldadas						
	Aparência	Verificar visualmente	Deve ser firmemente conectado à Unidade Principal     Nenhuma deformação ou danos aparentes     Os cabos devem ser conectados firmemente sem folga.						
Caixa de Controle	Fiação interna	Verificar visualmente	<ul> <li>As partes elétricas devem ser fixadas firmemente.</li> <li>O cabo de transmissão não deve estar frouxo.</li> <li>Nenhuma ruptura do fio, queima ou solda.</li> <li>O conector deve ser firmemente inserido.</li> </ul>						
Caixa	Tela de Códigos de Erro	Verificar visualmente	Nenhum erro deve ser mostrado no visor do inversor.						
	Contaminação e adesão de materiais estranhos	Verificar visualmente	Nenhuma contaminação com gotículas de água ou materiais estranhos						
Fonte de alimentação e Cabeamento	Cabo de Energia	Verificar visualmente	Possuir comprimento suficiente     Não ter nenhum dano     Deve estar firmemente conectado						
Fonte de a e Cabe	Cabo de retransmissão externo	Verificar visualmente	Possuir comprimento suficiente     Sem Danos     Deve estar firmemente conectado						
Características Elétricas	Tensão da fonte	Verificar por medições	A tensão nominal deve ser fornecida.						
Funcionamento e Desempenho	Ruído anormal	Operação sem carga	Sem som irregular de rotação Nenhum barulho ruidoso do Motor ou som de raspagem do Freio Não há som anormal oriundo do local próximo do Guia de Cabo Não há som anormal oriundo da Engrenagem de Redução						

Executada por	Inspetor			
Verificado por	Engenheiro de Manutenção			

Código	Capacidade	Nº de Lote	Seu Nº de CTRL	Data de Instalação	Local	Certificação de inspeção válido até

Manter o registro de verificação por um determinado período de tempo.

### ■4-5-3 Ficha de Verificação de Inspeção Periódica (1/2)

Catagoria	Item	Método de	Critério	Data de inspeção/resul		sultado				
Categoria	item	verificação	Criterio	/	/	/	/	/	/	
Inspeção precedente	Inspeção Diária	_	Ao realizar a inspeção periódica, executar a inspeção diária ao mesmo tempo.							
Insp prece	Inspeção frequente	_	Ao realizar a inspeção periódica, executar a inspeção frequente ao mesmo tempo.							
Aparência	Trilho de Movimento de Translação	Verificar por medições	A abrasão na largura do trilho deve ser de 5% ou menos do que o valor padrão.     A abrasão na espessura do trilho deve ser de 10% ou menos do que o valor padrão.							
dade de	Unidade Principal, etc.	Verificar por medições	A diferença entre as dimensões verticais e horizontais dos furos para conexão com a Unidade de Movimento de Translação não deve exceder 0.5 mm.							
Unidade Principal: Unidade de elevação	Dispositivo de parada de emergência de limite superior	Verifique visualmente e por cada operação	Deve ser fixado de forma segura, sem frouxidão na montagem da peça     O Limite Máximo do Dispositivo de Parada de Emergência deve operar normalmente (quando verificado sem carga).							
Unidade	Dispositivo de parada de limite superior/ inferior	Verifique visualmente e por cada operação	O Limite Máximo/Mínimo do Dispositivo de Parada deve operar normalmente (quando verificado mediante operação sem carga).							
ção	Caixa de engrenagens, corpo	Verificar visualmente	Sem deformação, abrasão, ou dano sobre a superfície interior     Sem deslocamento (pinos de posicionamento soltos)							
Engrenagem de redução de elevação	Mancal	Verificar por meio de inspeção visual, usando o visor do inversor	Nenhuma deformação, abrasão ou falhas aparentes     Rotacionar suavemente     As horas de funcionamento não devem exceder a orientação para a substituição do rolamento (1600 H).							
Engrenagem de	Eixo da Engrenagem, Engrenagem 2, Engrenagem 3, Engrenagem 4, Engrenagem 6	Verificar por meio de inspeção visual, usando o visor do inversor	O total de horas de funcionamento não deve exceder a orientação para a substituição (1600 H). Não há som anormal e vibração da Engrenagem de Redução durante a operação							
	Vedação de óleo	Verificar visualmente	Nenhuma deformação ou rachadura     Nenhum vazamento de óleo							
Inidade de nslação	Quadro do Trole, Viga, Eixo de Suspensão e Parafuso de Ajuste	Verifique visualmente e por medida	Nenhuma deformação, abrasão ou danos aparentes     Nenhuma anormalidade nas peças soldadas     Nenhum afrouxamento dos elementos de fixação como parafusos							
Unidade Principal: Unidade c Movimento de Translação	Roda	Verifique visualmente e por medida	A Dimensão D não deve ser reduzida para baixo do valor limite devido à abrasão da superfície de operação.     A diferença (elipticidade) no diâmetro da superfície de operação não deve exceder 1 mm.							
Unida	Rolo Guia	Verifique visualmente e por medida	A abrasão do diâmetro exterior não deve exceder 1 mm (quando comparado com as peças não usadas).							

### **↑** CUIDADO



 Quando qualquer anormalidade for observada durante a inspeção, parar o uso da talha, indicar a "FALHA", e entrar em contato com o engenheiro de manutenção ou com a KITO para reparo.

A falha ao cumprir esta instrução pode levar a acidentes sérios inesperados.

#### **OBSERVAÇÃO**

Decida acerca dos itens de verificação apropriados para as condições ambientais e operacionais do cliente.

### ■Ficha de Verificação de Inspeção Periódica (2/2)

Catamania	ltem	Método de	Critério		Data de	de inspeção/resultado				
Categoria	item	verificação	Criterio	/	/	/	/	/	/	
nto de	Caixa de Engrenagem e Braçadeira / Suporte	Verificar visualmente	Sem deformação, abrasão, ou dano sobre a superfície interior     Sem deslocamento							
ção de Movime lação	Mancal	Verificar por meio de inspeção visual, usando o visor do inversor.	Nenhuma deformação, abrasão ou falhas aparentes     Rotacionar suavemente     As horas de funcionamento não devem exceder a orientação para a substituição do rolamento.							
Engrenagem de Redução de Movimento de Translação	Engrenagem 2, Pinhão e Eixo do Motor	Verificar por meio de inspeção visual, usando o visor do inversor.	Nenhuma deformação, abrasão ou danos aparentes O total de horas de funcionamento não deve exceder a orientação para a substituição. A abrasão da ranhura não deve exceder 10% da espessura da parede do dente.							
Engi	Vedação	Verificar visualmente	Nenhum vazamento de óleo							
Graxa	Vazamento de Graxa	Verificar visualmente	Não deve ter nenhum vazamento de graxa das Embalagens, retentores ou tampões de óleo							
Características Elétricas	Isolamento Elétrico	Verificar por medições	<ul> <li>A resistência de isolamento deve ser de 5 MΩ ou superior.</li> </ul>							
Caracte Elétr	Resistência de Aterramento	Verificar por medições	Deve ser aterrado (com resistência de aterramento de 100 Ω ou inferior)							
ento e nho	Verificação Operacional	Executar a operação sob a carga nominal	Realizar a inspeção dos itens em funcionamento / performance de inspeção diária sem carga e, em seguida, realizar a inspeção dos mesmos itens com a carga nominal.							
Funcionamento e Desempenho	Freio	Executar a operação sob a carga nominal Verifique visualmente e por medida	A distância de parada da subida / descida deve estar dentro de 1% da distância de elevação por minuto.     A distância de paragem da subida / descida deve estar dentro de 10% da distância de movimentação transversal por minuto.							

Executada por	Inspetor			
Verificado por	Engenheiro de Manutenção			

### **GARANTIA**

Agradecemos por adquirir um produto da KITO. Na KITO, fabricamos cada componente sob um rigoroso controle de qualidade. No entanto, se houver qualquer defeito no produto, garantiremos os reparos com base na garantia demonstrada a seguir.

#### 1. Cobertura da Garantia

Durante o período de garantia, caso hajam falhas ou danos no produto, apesar de ser usado conforme instruído pelos avisos e advertências apresentadas no produto, repararemos gratuitamente, conforme consta nas descrições desta garantia. Esta garantia é válida para o seguinte produto dentro do Brasil.

Produto com garantia: Talha de Cabo de Aço Série RY

A cobertura de garantia limita-se a reparos gratuitos de produtos. Demais perdas causadas por falha ou dano do produto (produção, tempo ocioso, etc) não serão cobertas pela garantia. No caso de tais situações, recomendamos que sejam preparados produtos alternativos com antecedência.

#### 2. Período de Garantia

O período de garantia dura até o momento, seja 1 ano após entrega ou 1 ano e meio após a expedição/remessa da fábrica.

#### 3. Itens fora da cobertura de garantia

Nas seguintes situações, o reparo poderá ser cobrado, mesmo durante o período de garantia.

- (1) Quando for utilizada carga mais pesada do que a carga de trabalho seguro especificada
- (2) Quando o produto for usado em ambiente diferente das especificações do produto (onde o produto pode ser afetado por fatores externos, tais como fumaça, produtos químicos e danos causados por cloro, ou seja usado sob condições especiais)
- (3) Quando o produto for utilizado além dos limites da taxa de carga horária, frequência de inicializações, total da de horas / vezes de operação ou cronologia.
- (4) Quando inspeções e manutenção após o uso não forem executadas conforme as instruções no manual do proprietário
- (5) Quando o dano for causado por inspeções e manutenções erradas
- (6) Quando o produto ou acessórios forem remodelados
- (7) Quando as peças genuínas ou óleo especificado não forem usados
- (8) Quando o produto for usado ao contrário das instrucões no manual do proprietário, etc
- (9) Quando o dano for causado por desastres naturais, como terremotos, tufões, inundações, bem como acidentes ou incêndios
- (10) Quando o defeito for causado por desgaste ou deterioração por ação do tempo
  - \* Note-se que as seguintes peças são consideradas como peças sujeitas a desgaste e qualquer falha e danos causados por tais peças não estão inclusos na garantia. (Cabo de Aço, Gancho e graxa)

#### 4. Serviço de Reparo

Ao selecionar o serviço e reparo, certifique-se de estar em posse da garantia e o contato com o representante.

_
<
_
Œ
_
_
0
_
മ
⋽
Q
0
_

IVI	M	
-----	---	--


Ō
$\Box$
<u>ത</u>
0
$\sqsubset$
ē
↽
2

